

ZATWIERDZAM

KARTA POMOCNICZA OCENY STANU TECHNICZNEGO SPRZĘTU (kuchnie polowe)

KUCHNIA POŁOWA KPŻ-100- NK

(naprawa konserwacyjna).

nr fabr.004 rok produkcji 2014 r.

JIM: 7310PL0095470

Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 15/20/4408/Żywn

Kontakt telefoniczny 690 114 795 mł. chor. Piotr LEŚNIEWSKI

| Podzespół /układ | Podukład | Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić) | Niesprawność: X/- | Rekome-dowany zakres naprawy: naprawa /wymiana | Uwagi | Uwagi |
|---------------------------|----------|---|----------------------|---|-------|-------|
| Kotły | | Legalizacja kotłów | X | Wymienić olej metylosylikonowy z wpisem do paszportu kotła (legalizacja). | | |
| | | Niesprawne zawory kotłów | X | Wymiana zaworu kotła. | | |
| | | Nieszczelne pokrywy kotłów | X | Wymiana uszczelek w pokrywach kotłów. | | |
| | | Nagar wewnątrz kotłów | X | Oczyszczyć i usunąć nagar kotłów. | | |
| Agregat prądo- twórczy | | Zużyta (wyeksploatowana) stacyjka rozruchowa, niesprawna instalacja elektryczna(układ rozruchowy niesprawna kontrolka grzania świecy żarowej). | X | Wymiana stacyjki rozruchowej, wymiana przełącznika świecy żarowej. | | |
| | | Zużyty akumulator po 5 letnim okresie eksploatacji. | X | Wymiana akumulatora o napięciu 12V i pojemności 38Ah (12V 38Ah). | | |
| | | Ubytki powłoki lakierniczej. | X | Odnowienie powłoki lakierniczej (ubytki lakieru). Malowanie farbą RAL 6006 khaki półmat. | | |
| | | Inne: Uzupełnienie wyposażenia dodatkowego (zużytego w trakcie eksploatacji). Wyciek z korka spustowego oleju silnikowego. | X | Filtr oleju SO- 8010- 1 szt. Filtr powietrza do ZPP 2,5 JYEZ. Filtr paliwa do ZPP 2,5 JYEZ. Wymiana uszczelnacza (oring). | | |
| Palniki | | Dymienie | X | Wymiana filtra paliwa w palnikach. | | |
| Trzon kuchenny | | Zużycie eksploatacyjne zewnętrzne i wewnętrzne kuchni. | X | Oczyszczenie skrzyni kuchni, palenisk, kanałów przepływowych spalin. | | |
| | | Zużyta powłoka lakiernicza | X | Odnowienie powłoki lakierniczej (liczne odpryski i ubytki lakieru). Malowanie farbą RAL 6006 khaki półmat. | | |
| Skrzynie na | | Niesprawne zamknięcia pokrywy | X | Wymiana uszczelek obrzeży skrzyń oraz elementów zabezpieczających (zamknięcia skrzyń). | | |

| | | | | | | |
|----------|--|--|---|--|--|--|
| osprzęt | | Zużyta powłoka lakiernicza | X | Odnowienie powłoki lakierniczej (liczne odpryski i ubytki lakieru). Malowanie farbą RAL 6006 khaki półmat. | | |
| Podwozie | | Niesprawność układu hamulcowego oraz bieżnego. | X | Oczyszczenie bębnow hamulcowych, sprawdzenie i wyregulowanie luzu szczęk. Regulacja luzu nałożyskach piast kół orazłożyskach osiowych kół. Zdjęcie opon sprawdzić obręcze, odnowić powłokę lakierniczą felg. | | |

Podpisy komisji:

chor. Sebastian ARCZYŃSKI

mł. chor. Damian ZIÓLKOWSKI

mł. chor. Piotr LEŚNIEWSKI



