

[illegible]

**Załącznik do Protokołu Stanu Technicznego nr 16/2020/2399/ŻYW**

Podzespół /układ	Podukład	Objawy niesprawności (niepotrzebne-skreślić /dodatkowe-uzupełnić)	Niesprawność: X/-	Rekomen-dowany zakres naprawy: naprawa /wymiana	Uwagi
Podwozie		Uszkodzona lewa podpora kuchni ( wygięta)	x	Naprostowanie lewej podpory kuchni ( w razie braku możliwości naprostowania wymiana)	
		Wygięta podpora przednia dyszla holowniczego,	x	Naprostowanie dyszla holowniczego kuchni ( w razie braku możliwości naprostowania wymiana)	
		brak trójkąta ostrzegawczego z lewej stony	x	Uzupełnić trójkąt ostrzegawczy z lewej stony	
trzon kuchenny		brak poszycia blacharskiego z boku prawego paleniska o wymiarach 91cm x 24cm ,	x	Uzupełnić poszycie blacharskie z boku prawego paleniska o wymiarach 91cm x 24cm. Zabezpieczyć farbą antykorozyjną pomalować farbą khaki	
podwozie		Wymagane jest sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana ( ze względu na wiek kuchni)	x	Sprawdzenie instalacji elektrycznej ewentualna wymiana	
		Uszkodzona powłoka lakiernicza	x	Piaskowanie Zabezpieczyć farbą antykorozyjną pomalować farbą khaki	
	układ hamulcowy	Niesprawność układu hamulcowego, jezdnego oraz zawieszenia	x	Wymiana elastycznych(gumowych) przewodów hamulcowych, wymiana skorodowanych sztywnych (stalowych) przewodów hamulcowych, wymiana płynu hamulcowego,sprawdzenie działania układu hamulcowego i wymiana zużytych i niesprawnych elementów układu, regulacji wymagają szczęki hamulcowe kół oraz w razie potrzeby wymiana cylindereków,	
		Inne:			

acc. it does stip. Jerry Markham