



11. Południowo-wschodnie obwarowania miejskie Grudziądza.



12. Bazta narożna w linii muru wewnętrznego pierścienia obwarowań, widok od strony południowej.



13. Wewnętrzny pierścień obwarowań od strony południowej, odcinek muru między wieżyczką wodną a basztą po stronie południowej.



14. Wieżyczka wodna - widok od strony południowej.



15. Wewnętrzny pierścień obwarowań od strony południowej, odcinek muru między budynkiem przychodni lekarskiej a wieżyczką wodną.



16. Zniszczone zwieńczenie jednej z przypór po stronie południowej.



17. Szczyt wieżyczki wodnej.



18. Zniszczenia tynku na wieżyczce wodnej od strony południowej.



19. Po obu stronach wieżyczki wodnej widoczne są relikty przedpiersia muru z krenelażem.



20. Dolne partie wieżyczki wodnej - strona południowa.



21. Górne partie bardzo zniszczonej skarpy przy wieżyczce wodnej.




22.,23. Widok wieżyczki wodnej od strony zachodniej.



24. Małe okienko u dołu wieżyczki wodnej zamurowane cegłą maszynową bez uprzedniego odtworzenia kształtu otworu okiennego.



25. Drewniana okiennica górnego okna wieżyczki wodnej.



26., 27. Poważne ubytki w licu muru od strony południowej.



28. Pokryty bujną roślinnością teren w pobliżu obwarowań, zarośnięte są również fundamenty skarp. W głębi widoczny duży krzew rosnący zbyt blisko muru.



29. Czarne nawarstwienia na powierzchni cegieł w licu muru od strony południowej.



30. Fragment muru od strony południowej praktycznie pozbawiony już spoiny.



31. Skupisko cegieł o dużym stopniu zniszczenia.



32. Fragment muru od strony południowej, gdzie widoczne jest stopniowe narastanie nowego oblicowania.



33. Strona południowa - niewłaściwie wykonane uzupełnienie lica muru.



34. Południowa ściana baszty z rozległą partią muru pozbawionego spoinowania.



35. Narożnik baszty od strony południowej.



36. Pokażna dziura w ścianie baszty ukazująca pustkę w murze.



37. Oblicowanie muru baszty z całkowicie zniszczoną spoiną, z wielu cegieł odpadła już wierzchnia warstwa ceramiki.



38. Zniszczenia korony muru baszty. Zwracają a uwagę cegły z dużymi ubytkami i gęsto rosnące samosiejki rozluźniające korzeniami spoistość muru.



39. Górne partie południowej ściany baszty ozdobione fryzem z cegieł ułożonych rębem.



40. Wewnętrzny pierścień południowych obwarowań miejskich Grudziądza od strony północnej.



41. Relikty przedpiersia muru z krenelażem widziane od strony północnej.



42. Strona północna - oryginalne fragmenty muru wkomponowane w oblicowanie wykonane podczas renowacji w latach 1973-5.



43. Odcinek muru, który niegdyś stanowił ścianę budynku przylegającego do muru.



44. Strona północna - fragment oryginalnego muru pozbawiony warstwy licowej.



45. Jedna z większych lat zaprawy pozostała na powierzchni muru prawdopodobnie pochodząca z czasów zabudowy.




46. Północna strona muru. Zniszczony fragment oblicowania muru w jego części zachodniej.



47. Fatalny stan cegieł oblicowana muru.



48. Stosunkowo dobrze zachowana historyczna spoina o trójkątnym kształcie na południowej stronie muru.



49. Historyczna spoina w licu przypory o podobnym kształcie jak na zdjęciu powyżej.



50. Płaska spoina wykonana w obrębie przemurowań z lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku.



51. Stalowe ankry w reliktach przedpiersia muru od strony północnej.



52.-54. Ściany baszty narożnej widziane od strony północnej.



55. Wnętrze baszty z zachowanymi w trakcie ostatniej renowacji gniazdami belkowania stropu między parterem a I piętrem, łóżem kaptura kominowego, strzelnicami oraz zaznaczonymi strzypiami po murach obwodowych.



56. Wschodnia ściana baszty od strony północnej z zachowanym obszarem średniowiecznego lica.