


PROTOKÓŁ OKRESOWEJ KONTROLI NR 05/04/2023

PRZEGLĄDU BIEŻĄCEGO OBIEKTU MOSTOWEGO

Dane identyfikacyjne obiektu												
1	Numer ewidencyjny (JNI):	03210026	5	JAD:	RDW Sztum							
2	Numer drogi:	DW 515	6	Najbliższa miejscowość:	Dzierżgón							
3	Kilometraż:	28+485	7	Rodzaj i nazwa przeszkody:	Nieczynna linia kolejowa							
4	Materiał konstrukcji dźwigarów:	Beton zbrojony	8	Długość obiektu:	15,80 m							
STAN TECHNICZNY OBIEKTU											Ekspertyza	
L.p.	Element	Kod rodzaju uszkodzenia								Ocena stanu	Potrzeba wykonania **	Tryb wykonania
1	Nasypy i skarpy	NB	WB	DB	UB	PT				3	Nie	
2	Dojazdy w obrębie skrzydeł	WK	RK	PK	NA	RA	DA	UA		2	Nie	
3	Nawierzchnia jezdni	WK	RK	PK						3	Nie	
4	Nawierzchnia chodników, krawężniki	NB	WB	CB	RB	DB	UB	ZB	PK	2	Nie	
5	Balustrady, bariery ochronne, osłony	NS	AS	KS	RS	DS	US	PB	UB	2	Nie	
6	Belki podporęczowe, gzymsy	NB	WB	CB	RB	DB	UB	ZB	KZ	1	Nie	
7	Urządzenia odwadniające	DB	UB							0	Nie	
8	Izolacja pomostu (0, 2 lub 5)	CX	RX	ZX						0	Nie	
9	Konstrukcja pomostu	NB	WB	CB	OB	RB	UB	KZ	RZ	1	Nie	
10	Konstrukcja dźwigarów głównych									---		
11	Łożyska									---		
12	Urządzenia dylatacyjne									---		
13	Przyczółki	NB	WB	CB	OB	KB	RB	UB		2	Nie	
14	Filary									---		
15	Koryto rzeki, przestrzeń podmostowa	NT	WT	PT						3	Nie	
16	Przeguby									---		
17	Konstrukcje oporowe, skrzydełka	NB	WB	CB	OB	KB	RB	UB		1	Nie	
18	Urządzenia ochrony środowiska									---		
19	Zakotwienia cięgien									---		
20	Cięgna									---		
21	Urządzenia obce	NS	AS	KS	LS	PS				3	Nie	
Stan pogody: Pochmurno, wilgotno		Ocena średnia obiektu:								1,77		
Temperatura: +12°C		OCENA CAŁEGO OBIEKTU:								1,00		
Uszkodzenia zagrażające bezpieczeństwu ruchu publicznego (opis uszkodzeń): Zły stan techniczny chodników, brak właściwego zakończenia barier drogowych - brak ciągłości, nienormatywna wysokość balustrad, powyginane elementy barier stalowych. Całkowicie wyrwana z zakotwień bramownica.												
Uszkodzenia zagrażające katastrofą budowlaną (opis uszkodzeń): Liczne ubytki i spekania betonu w sklepieniu łuku, przyczółów oraz ścian bocznych, silna korozja chemiczna betonu i karbonatyzacja. Skordowane i odspojone zbrojenie w sklepieniu łuku, pęknięcia z przemieszczaniem się od konstrukcji łuku ścian bocznych.												
PRZYDATNOŚĆ OBIEKTU DO UŻYTKOWANIA												
Parametr									Ograniczenie**		Ocena	
1. Bezpieczeństwo ruchu publicznego									Tak		2	
2. Aktualna nośność obiektu 25 kN									Tak		2	
3. Dopuszczalna prędkość ruchu pojazdów 20 km/h									Tak		2	
4. Szerokość skrajni na obiekcie 3,25 m									Tak		2	
5. Wysokość skrajni na obiekcie 2,00 m									Tak		2	
6. Skrajnia / światło pod obiektem 6,00 m/ 15,25 m									Nie		5	
ESTETYKA OBIEKTU I JEGO OTOCZENIA (Opis): Wokół obiektu zanieczyszczenia, śmieci i gruz od odpadających fragmentów betonu. Przemieszczenia i deformacje skarp wraz z umocnieniami. Nawierzchnia jezdni i chodników zanieczyszczona błotem, wegetującą roślinnością. Zaawansowane procesy korozyjne i degradacja elementów konstrukcyjnych obiektu, wyposażenia oraz urządzeń obcych.												
WYKONANIE ZALECEŃ Z POPRZEDNIEGO PRZEGLĄDU: Nie odnotowano.												

WNIOSKOWANE ZALECENIA			
Lp.	Rodzaj zalecenia	Potrzeba wykonania**	Tryb wykonania
1.	Zamknięcie obiektu dla ruchu	Nie	
2.	Ograniczenie nośności do [kN]	Nie	
3.	Ograniczenie prędkości ruchu do [km/h]	Nie	
4.	Ograniczenie skrajni poziomej na obiekcie do [cm]	Nie	
5.	Ograniczenie skrajni pionowej na obiekcie do [cm]	Nie	
6.	Ograniczenie skrajni poziomej pod obiektem do [cm]	Nie	
7.	Ograniczenie skrajni pionowej pod obiektem do [cm]	Nie	
8.	Oznakowanie obiektu (utrzymanie oznakowania)	Tak	1
9.	Przeprowadzenie przeglądu poza planem przeglądów	Tak	1
10.	Wykonanie prac porządkowych	Tak	1
11.	Obiekt NADAJE SIĘ do bezpiecznego użytkowania.* - na zasadach wprowadzonych ograniczeń Obiekt NIE NADAJE SIĘ do bezpiecznego użytkowania.*		

WYKONAWCA PRZEGLĄDU				
Lp.	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień budowlanych	Podpis	Data przeprowadzenia przeglądu:
1.	Mgr Inż. Eligiusz Michalak	POM/0054/POOK/03 i POM/0104/OWOM/04		2023.04.14
2.				

WNIOSKI WYKONAWCY PRZEGLĄDU:
W ramach prac bieżących i utrzymaniowych należy:

- Monitorować stan bramownicy - zaleca się ustawienie bramownic przed wjazdami na obiekt.
- Wykonać na nowo stabilniejsze zakotwienie bramownicy.
- Oczyścić jezdnię i chodniki z zalegającego błota (piasku i ziemi).
- Naprawić poprzewracane oznakowanie pod obiektem.

Docelowo należy:


- Wykonać nową przeprawę drogową obok lub rozbiórkę wiaduktu i budowę nowego w istniejącej lokalizacji.

Data 2023.04.14

.....

pieczęć i podpis

PROJEKTANT
KONSTRUKTOR BUDOWLANYCH
mgr inż. Eligiusz Michalak
upr. bud. do projektowania bez ograniczeń
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej
nr ewid. POM/0054/POOK/03



Protokół okresowej kontroli uzgodnili:

Stanowisko	Tytuł, imię i nazwisko	Data	Podpis	Uwagi
Naczelnik Wydziału Utrzymania Dróg i Mostów				

DECYZJA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG WOJEWÓDZKICH (wypełniać tylko, gdy jest wniosek Wykonawcy przeglądu):	
Data pieczęć i podpis

Załączniki do protokołu:









- Dokumentacja fotograficzna obiektu

* - niepotrzebne skreślić, ** - wpisać "tak" lub "nie"

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 1.1	
					
<p>Fot. 1. Widok główny obiektu od strony m. Dzierżgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)</p>			<p>Fot. 2. Widok główny obiektu od strony m. Susz (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi ubytkami asfaltu)</p>		
					
<p>Fot. 3. Widok z obiektu stronę m. Dzierżgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)</p>			<p>Fot. 4. Widok z obiektu stronę m. Susz (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi ubytkami asfaltu)</p>		
					
<p>Fot. 5. Widok na lewą stronę od m. Susz (Miejscowe deformacje stalowych barier i ubytków betonu w barierach betonowych)</p>			<p>Fot. 6. Widok na prawą stronę od m. Susz (Miejscowe deformacje stalowych barier i ubytków betonu w barierach betonowych)</p>		
					
<p>Fot. 7. Widok na lewą stronę od m. Dzierżgoń (Miejscowe deformacje stalowych barier i ubytków betonu w barierach betonowych)</p>			<p>Fot. 8. Widok na prawą stronę od m. Dzierżgoń (Miejscowe deformacje stalowych barier i ubytków betonu w barierach betonowych)</p>		

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 1.2	
					
Fot. 9. Bariery i balustrada po stronie m. Malbork – od strony m. Susz <i>(Deformacja - przekrzywiona balustrada, zniszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, zanieczyszczenia)</i>				Fot. 10. Bariery i balustrada po stronie m. Małdyty – od strony m. Susz <i>(Zdeformowana nawierzchnia z ubytkami, zarośnięta i zaniedbana jezdnia na wiadukcie, popękana betonowe balustrady)</i>	
					
Fot. 11. Bariery i balustrada po stronie m. Małdyty – od strony m. Dzierżgoń <i>(Deformacja - przekrzywiona balustrada, zniszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, zanieczyszczenia)</i>				Fot. 12. Bariery i balustrada po stronie m. Malbork – od strony m. Dzierżgoń <i>(Deformacja - przekrzywiona balustrada, zniszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja, zanieczyszczenia)</i>	
					
Fot. 13. Widok z obiektu w stronę m. Malbork (---)				Fot. 14. Widok z obiektu w stronę m. Małdyty (---)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 1.3
		
Fot. 15. Widok z boku po stronie m. Malbork (---)	Fot. 16. Widok z boku po stronie m. Małdyty (---)	
		
Fot. 17. Widok spod obiektu w stronę m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, śmieci, przewrócona tablica)</i>	Fot. 18. Widok spod obiektu w stronę m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia, śmieci)</i>	
		
Fot. 19. Skarpa z lewej strony przyczółka po stronie m. Susz (---)	Fot. 20. Skarpa z prawej strony przyczółka po stronie m. Susz (---)	
		
Fot. 21. Skarpa z lewej strony przyczółka po stronie m. Dzierzgoń (---)	Fot. 22. Skarpa z prawej strony przyczółka po stronie m. Dzierzgoń (---)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.1
		
Fot. 23. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zdeformowana nawierzchnia, spękania i ubytki asfaltu)	Fot. 24. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zdeformowana nawierzchnia, spękania i ubytki asfaltu)	
		
Fot. 25. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki, spękania i ubytki asfaltu)	Fot. 26. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki, spękania i ubytki asfaltu)	
		
Fot. 27. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)	Fot. 28. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)	
		
Fot. 29. Nawierzchnia na obiekcie (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)	Fot. 30. Nawierzchnia na obiekcie (Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.2
		
Fot. 31. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	Fot. 32. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	
		
Fot. 33. Nawierzchnia na dojeździe po obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	Fot. 34. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	
		
Fot. 35. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	Fot. 36. Nawierzchnia na obiekcie <i>(Zanieczyszczenia, miejscowe zapadnięcia kostki)</i>	
		
Fot. 37. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierżoń <i>(Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)</i>	Fot. 38. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierżoń <i>(Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)</i>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.3	
					
Fot. 39. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierzgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)		Fot. 40. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierzgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)			
					
Fot. 41. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierzgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)		Fot. 42. Nawierzchnia na dojeździe po stronie m. Dzierzgoń (Zdeformowana nawierzchnia z lokalnymi zapadnięciami)			
					
Fot. 43. Dojazd z lewej strony po stronie m. Susz (Brak drogowych barier ochronnych na dojeździe)		Fot. 44. Dojazd z prawej strony po stronie m. Susz (Brak drogowych barier ochronnych na dojeździe)			
					
Fot. 45. Dojazdy z lewej strony po stronie m. Dzierzgoń (Brak drogowych barier ochronnych na dojeździe)		Fot. 46. Dojazdy z prawej strony po stronie m. Dzierzgoń (Brak drogowych barier ochronnych na dojeździe)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.4
		
Fot. 47. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	Fot. 48. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	
		
Fot. 49. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	Fot. 50. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	
		
Fot. 51. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	Fot. 52. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	
		
Fot. 53. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	Fot. 54. Bariera po stronie m. Małdyty <i>(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</i>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.5
		
<p>Fot. 55. Bariera po stronie m. Małdyty (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</p>	<p>Fot. 56. Bariera po stronie m. Małdyty (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</p>	
		
<p>Fot. 57. Bariera po stronie m. Małdyty (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</p>	<p>Fot. 58. Bariera po stronie m. Małdyty (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</p>	
		
<p>Fot. 59. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Dzierzgoń (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)</p>	<p>Fot. 60. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Dzierzgoń (---)</p>	
		
<p>Fot. 61. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)</p>	<p>Fot. 62. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)</p>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.6	
					
Fot. 63. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 64. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 65. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 66. Bariera po stronie m. Małdyty – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 67. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (---)		Fot. 68. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (---)			
					
Fot. 69. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 70. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.7	
					
Fot. 71. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 72. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 73. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 74. Bariera po stronie m. Małdyty - dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 75. Bariera po stronie m. Malbork (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)		Fot. 76. Bariera po stronie m. Malbork (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)			
					
Fot. 77. Bariera po stronie m. Malbork (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)		Fot. 78. Bariera po stronie m. Malbork (Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)			

Numer ewidencyjny obiektu:
(JNI) 03210026

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU
z dnia 2023.04.14

Karta Nr 2.8



Fot. 79. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 80. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 81. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 82. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 83. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 84. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 85. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)



Fot. 86. Bariera po stronie m. Malbork
(Poprzechylane słupki i miejscowo zdeformowane prowadnice)

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.9	
					
Fot. 87. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (---)		Fot. 88. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (---)			
					
Fot. 89. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 90. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 91. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 92. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 93. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 94. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.10	
					
Fot. 95. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 96. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Dzierzgoń (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 97. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 98. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (---)			
					
Fot. 99. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 100. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			
					
Fot. 101. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)		Fot. 102. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)			


<p>Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026</p>	<p>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14</p>	<p>Karta Nr 2.11</p>
		
<p>Fot. 103. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)</p>	<p>Fot. 104. Bariera po stronie m. Malbork – dojazd od strony m. Susz (Lokalne odpryski i ubytki betonu)</p>	
		
<p>Fot. 105. Bramownica na obiekcie – widok od strony m. Dzierzgoń (Wyrwane zakotwienie słupków, wygięta dolna część znaku – od uderzania pojazdu)</p>	<p>Fot. 106. Bramownica na obiekcie – widok od strony m. Susz (Wyrwane zakotwienie słupków, wygięta dolna część znaku – od uderzania pojazdu)</p>	
		
<p>Fot. 107. Bramownica na obiekcie – widok od strony m. Dzierzgoń (Wygięta dolna część znaku – od uderzania pojazdu)</p>	<p>Fot. 108. Bramownica na obiekcie – widok od strony m. Susz (Wygięta dolna część znaku – od uderzania pojazdu)</p>	
		
<p>Fot. 109. Bramownica na obiekcie (Wyrwane zakotwienie słupków)</p>	<p>Fot. 110. Bramownica na obiekcie (Wyrwane zakotwienie słupków)</p>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.12	
					
Fot. 111. Bramownica na obiekcie (Wyrwane zakotwienie słupków)		Fot. 112. Bramownica na obiekcie (Wyrwane zakotwienie słupków)			
					
Fot. 113. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)		Fot. 114. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)			
					
Fot. 115. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)		Fot. 116. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)			
					
Fot. 117. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)		Fot. 118. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)			

Załącznik 2 do protokołu okresowej bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.13	
					
Fot. 119. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)				Fot. 120. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)	
					
Fot. 121. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)				Fot. 122. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)	
					
Fot. 123. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)				Fot. 124. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
					
Fot. 125. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)				Fot. 126. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.14
		
Fot. 127. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 128. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 129. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 130. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 131. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 132. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 133. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 134. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.15	
					
Fot. 135. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 136. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 137. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 138. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 139. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 140. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 141. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 142. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.16
		
Fot. 143. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 144. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 145. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 146. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 147. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 148. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	
		
Fot. 149. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 150. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.17
			
<p>Fot. 151. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)</p> <p>Fot. 152. Balustrada po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)</p>			
			
<p>Fot. 153. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p> <p>Fot. 154. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p>			
			
<p>Fot. 155. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p> <p>Fot. 156. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p>			
			
<p>Fot. 157. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p> <p>Fot. 158. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)</p>			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.18	
					
Fot. 159. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)		Fot. 160. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)			
					
Fot. 161. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa, deformacje elementów balustrady)		Fot. 162. Balustrada po stronie m. Malbork (Spękania, ubytki i odpajanie się betonu balustrady, wegetacja mchów i organiczny nalot, złuszczenia powłoki malarskiej, pęknięcia balustrada z przemieszczeniem)			
					
Fot. 163. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 164. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 165. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 166. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023



Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.19	
					
Fot. 167. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)		Fot. 168. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)			
					
Fot. 169. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)		Fot. 170. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)			
					
Fot. 171. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)		Fot. 172. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)			
					
Fot. 173. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)		Fot. 174. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-włórowa)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.20	
					
Fot. 175. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 176. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 177. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 178. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 179. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 180. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 181. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 182. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			



Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.21
			
Fot. 183. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 184. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		
			
Fot. 185. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 186. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		
			
Fot. 187. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 188. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		
			
Fot. 189. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)	Fot. 190. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.22	
					
Fot. 191. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 192. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 193. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)		Fot. 194. Balustrada po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, złuszczenia powłoki malarskiej, korozja powierzchniowo-wżerowa)			
					
Fot. 195. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni)		Fot. 196. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni)			
					
Fot. 197. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni)		Fot. 198. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni)			







Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.23	
					
Fot. 199. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni i krawężników)		Fot. 200. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, deformacja nawierzchni i krawężników)			
					
Fot. 201. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 202. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 203. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 204. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 205. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 206. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			







Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.24	
					
Fot. 207. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 208. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 209. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 210. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 211. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 212. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 213. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 214. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.25
		
Fot. 215. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 216. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 217. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 218. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 219. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 220. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 221. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 222. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	


Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.26	
					
Fot. 223. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 224. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 225. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 226. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 227. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 228. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 229. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, deformacje nawierzchni i krawężników)		Fot. 230. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, deformacje nawierzchni i krawężników)			









<p>Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026</p>	<p>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14</p>	<p>Karta Nr 2.27</p>
 <p>Fot. 231. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, deformacje nawierzchni i krawężników)</p>		 <p>Fot. 232. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, deformacje nawierzchni i krawężników)</p>
 <p>Fot. 233. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>		 <p>Fot. 234. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>
 <p>Fot. 235. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>		 <p>Fot. 236. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>
 <p>Fot. 237. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>		 <p>Fot. 238. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia roślinnością, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.28	
					
Fot. 239. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 240. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 241. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 242. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 243. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 244. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			
					
Fot. 245. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)		Fot. 246. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)			









Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.29	
					
Fot. 247. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 248. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 249. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 250. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 251. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 252. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 253. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, zdeformowane krawężniki)</i>		Fot. 254. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, zdeformowane krawężniki)</i>			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.30	
					
Fot. 255. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 256. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 257. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 258. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 259. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 260. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			
					
Fot. 261. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>		Fot. 262. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</i>			

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.31
		
Fot. 263. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 264. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 265. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 266. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 267. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 268. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	
		
Fot. 269. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	Fot. 270. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.32
			
<p>Fot. 271. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>		<p>Fot. 272. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>	
			
<p>Fot. 273. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>		<p>Fot. 274. Kapa, gzyms i wygradzona część piesza po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia wegetacja roślinności, zlegający piasek i ziemia, spękania, znaczne wykruszenia i ubytki betonu)</p>	
			
<p>Fot. 275. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>		<p>Fot. 276. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
			
<p>Fot. 277. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>		<p>Fot. 278. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.33	
					
Fot. 279. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 280. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 281. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 282. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 283. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 284. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 285. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 286. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	



Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.34	
					
Fot. 287. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 288. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 289. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 290. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 291. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 292. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 293. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 294. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	

<p>Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026</p>	<p>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14</p>	<p>Karta Nr 2.35</p>
 <p>Fot. 295. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 296. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 297. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 298. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 299. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 300. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 301. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 302. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.36	
					
Fot. 303. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 304. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 305. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 306. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 307. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 308. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 309. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 310. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04/2023

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.37	
					
Fot. 311. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 312. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 313. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 314. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 315. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 316. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 317. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 318. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.38
				
Fot. 319. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 320. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		
				
Fot. 321. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 322. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		
				
Fot. 323. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 324. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		
				
Fot. 325. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 326. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.39	
					
Fot. 327. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 328. Gzyms po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 329. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 330. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 331. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 332. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 333. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 334. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.40	
					
Fot. 335. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 336. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 337. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 338. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 339. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 340. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 341. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 342. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	

Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023



Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.41	
					
Fot. 343. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 344. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 345. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 346. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 347. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 348. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 349. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 350. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.42	
					
Fot. 351. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>				Fot. 352. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>	
					
Fot. 353. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>				Fot. 354. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>	
					
Fot. 355. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>				Fot. 356. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>	
					
Fot. 357. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>				Fot. 358. Gzyms po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</i>	









Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04/2023

<p>Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026</p>	<p>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14</p>	<p>Karta Nr 2.43</p>
 <p>Fot. 359. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 360. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 361. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 362. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 363. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 364. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	
 <p>Fot. 365. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	 <p>Fot. 366. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)</p>	








Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.44	
					
Fot. 367. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 368. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 369. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 370. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 371. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 372. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	
					
Fot. 373. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)				Fot. 374. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.45	
					
Fot. 375. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 376. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 377. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 378. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 379. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 380. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 381. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 382. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.46	
					
Fot. 383. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)		Fot. 384. Gzyms po stronie m. Malbork (Zanieczyszczenia, wegetacja roślinności, znaczne wykruszenia i ubytki betonu, liczne spękania i zarysowania, brak stabilnego zakotwienia balustrad)			
					
Fot. 385. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)		Fot. 386. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)			
					
Fot. 387. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)		Fot. 388. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)			
					
Fot. 389. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 390. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.47	
					
Fot. 391. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 392. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 393. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 394. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 395. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 396. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 397. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania, zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie)		Fot. 398. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania, zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie)			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.48	
					
Fot. 399. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)				Fot. 400. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)	
					
Fot. 401. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)				Fot. 402. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)	
					
Fot. 403. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)				Fot. 404. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)	
					
Fot. 405. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)				Fot. 406. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)	







Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.49	
					
Fot. 407. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie, gruz od odpadających fragmentów betonu konstrukcji)				Fot. 408. Przyczółek po stronie m. Susz (Zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie, gruz od odpadających fragmentów betonu konstrukcji)	
					
Fot. 409. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)				Fot. 410. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)	
					
Fot. 411. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)				Fot. 412. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)	
					
Fot. 413. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)				Fot. 414. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.50
		
Fot. 415. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)	Fot. 416. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)	
		
Fot. 417. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	Fot. 418. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	
		
Fot. 419. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	Fot. 420. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	
		
Fot. 421. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	Fot. 422. Ściana boczna po stronie m. Susz z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.51
			
<p>Fot. 423. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)</p>		<p>Fot. 424. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)</p>	
			
<p>Fot. 425. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)</p>		<p>Fot. 426. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, wegetacja mchów)</p>	
			
<p>Fot. 427. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</p>		<p>Fot. 428. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</p>	
			
<p>Fot. 429. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</p>		<p>Fot. 430. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</p>	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.52	
					
Fot. 431. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 432. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 433. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 434. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 435. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 436. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 437. Przyczółek po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania, zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie)		Fot. 438. Przyczółek po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania, zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie)			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.53	
					
Fot. 439. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)		Fot. 440. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)			
					
Fot. 441. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)		Fot. 442. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)			
					
Fot. 443. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)		Fot. 444. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)			
					
Fot. 445. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)		Fot. 446. Przyczółek po stronie m. Dzierżgoń (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia betonu), wykwyty i wysięki wapienno solne, spękania i zarysowania)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.54	
					
Fot. 447. Przyczółek po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie, gruz od odpadających fragmentów betonu konstrukcji)				Fot. 448. Przyczółek po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i śmieci wokół obiektu, obsunięcia ziemi na skarpie, gruz od odpadających fragmentów betonu konstrukcji)	
					
Fot. 449. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)				Fot. 450. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	
					
Fot. 451. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)				Fot. 452. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	
					
Fot. 453. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)				Fot. 454. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.55	
					
Fot. 455. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>				Fot. 456. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>	
					
Fot. 457. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>				Fot. 458. Ściana boczna po stronie m. Dzierzgoń z kier. m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>	
					
Fot. 459. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>				Fot. 460. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
					
Fot. 461. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>				Fot. 462. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.56	
					
Fot. 463. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>		Fot. 464. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))</i>			
					
Fot. 465. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>		Fot. 466. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))</i>			
					
Fot. 467. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>		Fot. 468. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))</i>			
					
Fot. 469. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>		Fot. 470. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))</i>			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.57	
					
Fot. 471. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)		Fot. 472. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))			
					
Fot. 473. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)		Fot. 474. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))			
					
Fot. 475. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)		Fot. 476. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglowiu oraz w kluczu po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną))			
					
Fot. 477. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 478. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.58	
					
Fot. 479. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 480. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 481. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 482. Ściana boczna i konstrukcja po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 483. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 484. Ściana boczna i konstrukcja po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 485. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 486. Ściana boczna i konstrukcja po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			









Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli bieżącej Nr 05/04//2023









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.59	
					
Fot. 487. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)				Fot. 488. Ściana boczna i konstrukcja po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)	
					
Fot. 489. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)				Fot. 490. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)	
					
Fot. 491. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)				Fot. 492. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)	
					
Fot. 493. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)				Fot. 494. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowniu oraz w kluczu po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.60
		
Fot. 495. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	Fot. 496. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
		
Fot. 497. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	Fot. 498. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
		
Fot. 499. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	Fot. 500. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
		
Fot. 501. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	Fot. 502. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezglówiu oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.61	
					
Fot. 503. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowie oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>				Fot. 504. Ściana boczna i konstrukcja łuku w wezłowie oraz w kluczu po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
					
Fot. 505. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>				Fot. 506. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
					
Fot. 507. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>				Fot. 508. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, znaczne ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia, pomiędzy łukiem, a ścianą boczną)</i>	
					
Fot. 509. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>				Fot. 510. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork <i>(Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)</i>	









Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.62
	Fot. 511. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 512. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 513. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 514. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 515. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 516. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 517. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		
	Fot. 518. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		







Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.63	
					
Fot. 519. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)		Fot. 520. Ściana boczna i konstrukcja łuku po stronie m. Malbork (Zanieczyszczona i zawilgocona powierzchnia, ubytki betonu i elementów oblicowania, liczne zarysowania oraz pęknięcia)			
					
Fot. 521. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)		Fot. 522. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)			
					
Fot. 523. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)		Fot. 524. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)			
					
Fot. 525. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)		Fot. 526. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.64
			
<p>Fot. 527. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 528. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>	
			
<p>Fot. 529. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 530. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>	
			
<p>Fot. 531. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 532. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>	
			
<p>Fot. 533. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 534. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.65
			
<p>Fot. 535. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>		<p>Fot. 536. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>	
			
<p>Fot. 537. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>		<p>Fot. 538. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>	
			
<p>Fot. 539. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>		<p>Fot. 540. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>	
			
<p>Fot. 541. Sklepienie łuku w widoku od spodu (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>		<p>Fot. 542. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Susz (Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</p>	





Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.66	
					
<p>Fot. 543. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 544. Sklepienie łuku przy wezglówniu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>			
					
<p>Fot. 545. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 546. Sklepienie łuku przy wezglówniu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>			
					
<p>Fot. 547. Sklepienie łuku w widoku od spodu <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>		<p>Fot. 548. Sklepienie łuku przy wezglówniu po stronie m. Susz <i>(Liczne zarysowania i pęknięcia, zanieczyszczona powierzchnia betonu, okopcenia, wysięki i wykwyty wapienno-solne, przecieki wody, brak otuliny betonu, korozja odsłoniętego zbrojenia, odspojone zwisające pręty)</i></p>			
					
<p>Fot. 549. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty <i>(Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)</i></p>		<p>Fot. 550. Sklepienie łuku przy wezglówniu po stronie m. Dzierzgoń <i>(Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)</i></p>			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.67	
					
Fot. 551. Instalacje obce powieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 552. Sklepienie łuku przy wezłowie po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	
					
Fot. 553. Instalacje obce powieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 554. Sklepienie łuku przy wezłowie po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	
					
Fot. 555. Instalacje obce powieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 556. Sklepienie łuku przy wezłowie po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	
					
Fot. 557. Instalacje obce powieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 558. Sklepienie łuku przy wezłowie po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.68	
					
Fot. 559. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)		Fot. 560. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)			
					
Fot. 561. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)		Fot. 562. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)			
					
Fot. 563. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)		Fot. 564. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)			
					
Fot. 565. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)		Fot. 566. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.69	
					
Fot. 567. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 568. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	
					
Fot. 569. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 570. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	
					
Fot. 571. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie, korozja wżerowa)				Fot. 572. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie, korozja wżerowa)	
					
Fot. 573. Instalacje obce podwieszone po stronie m. Małdyty (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)				Fot. 574. Sklepienie łuku przy wezglowiu po stronie m. Dzierzgoń (Zanieczyszczenia i rdzawe zacieki na elementach rury osłonowej, przemieszczenia poszczególnych elementów względem siebie)	

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026		DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14		Karta Nr 2.70	
					
Fot. 575. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, przewrócona tablica)		Fot. 576. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, przewrócona tablica)			
					
Fot. 577. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, przewrócona tablica)		Fot. 578. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, przewrócona tablica)			
					
Fot. 579. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, obsunięcia gruntu)		Fot. 580. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, obsunięcia gruntu)			
					
Fot. 581. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, obsunięcia gruntu)		Fot. 582. Przestrzeń pod obiektem i wokół obiektu (Zanieczyszczenia, śmieci i zalegający gruz od odpadających fragmentów betonu z konstrukcji obiektu, obsunięcia gruntu)			

Numer ewidencyjny obiektu: (JNI) 03210026	DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ OBIEKTU z dnia 2023.04.14	Karta Nr 2.71
		
Fot. 583. Ściek skarpowy po stronie Małdyty – od strony m. Dzierzgoń <i>(Zarośnięte i częściowo pouszkodzane prefabrykowane elementy ścieku skarpowego)</i>	Fot. 584. Ściek skarpowy po stronie Małdyty – od strony m. Dzierzgoń <i>(Zarośnięte i częściowo pouszkodzane prefabrykowane elementy ścieku skarpowego)</i>	
		
Fot. 585. Ściek skarpowy po stronie Małdyty – od strony m. Susz <i>(Zarośnięte i częściowo pouszkodzane prefabrykowane elementy ścieku skarpowego)</i>	Fot. 586. Ściek skarpowy po stronie Małdyty – od strony m. Susz <i>(Zarośnięte i częściowo pouszkodzane prefabrykowane elementy ścieku skarpowego)</i>	