

Opis przedmiotu zamówienia

Nazwa postępowania:

Naprawa podzespołów urządzeń zasilających węzły sieci OST 112.

Zakres prac:

1. Zakres prac obejmuje naprawę danego podzespołu siłowni telekomunikacyjnej celem przywrócenia sprawności działania całemu systemowi zasilającemu. Opis usterek zamieszczony jest w tabeli 1.
2. Wykonawca zdemontuje wykazane podzespoły urządzeń zasilających na własny koszt.
3. Wykonawca przeprowadzi naprawy wykazanych podzespołów urządzeń zasilających.
4. Wykonawca przetestuje poprawną pracę naprawionych podzespołów urządzeń zasilających na własnym stanowisku napraw.
5. Wykonawca zamontuje i uruchomi naprawione podzespoły urządzeń zasilających w lokalizacjach Zamawiającego.
6. Wszystkie narzędzia, podzespoły, elementy, części i materiały zapewnia Wykonawca.
7. Gwarancja na wykonane prace i naprawy - 1 rok – przekazana Zamawiającemu w formie pisemnej.
8. Dostarczenie dla Zamawiającego protokołu (raportu) napraw wykonanych na poszczególnych komponentach urządzeń zasilających.
9. Zamawiający przewiduje możliwość zmniejszenia zakresu zlecenia dla Wykonawcy, tj. wskazanie do realizacji tylko wybranych pozycji z wykazu lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia, a co się z tym wiąże zmniejszenia zakresu robót oraz całkowitej wartości zamówienia.
10. Wykaz prac do wykonania oraz lokalizacji objętych przedmiotem zamówienia:

Tabela 1

Lp.	Lokalizacja	Typ siłowni	Opis usterki / Zakres prac
1.	KPP w Dębicy ul. Chłodnicza 20 39-200 Dębica	BS160	Brak podtrzymania napięcia w czasie zaniku sieci zasilającej,
2.	KPP w Kolbuszowej Pl. Wolności 1 36-100 Kolbuszowa	BS160	Naprawa inwertera DCI/G4 48/230/1,2

3.	KPP w Leżajsku ul. Skłodowskiej 2 37-300 Leżajsk	BS160	Naprawa prostownika PS 48V - 1900W
4.	KPP w Lubaczowie ul. Słowackiego 14 37-600 Lubaczów	BS160	Naprawa dwóch inwerterów DCI/G4 48/230/1,2 Naprawa dwóch prostowników typu PS 48V - 1900W.
5.	KPP w Nisku ul. Sandomierska 6 37-400 Nisko	BS160	INTALARM 5000 - świeci dioda „Mains failure”, „Load on inverter bus”, Fault”
6.	KPP w Sanoku ul. Witkiewicza 3 38-500 Sanok	BS160	Naprawa inwertera DCI/G4 48/230/1,2 „AC bus failure” Uszkodzenie INTALARMU 5000 - świeci dioda czerwona (Fault) - nie można skasować alarmu
7.	KPP w Stalowej Woli ul. Popiełuszki 24 37-450 Stalowa Wola	BS160	Komunikat „Test baterii, Awaria”
8.	KPP w Ustrzykach Dolnych ul.29 Listopada 33 38-700 Ustrzyki Dolne	BS160	Siłownia BPS nie pokazuje alarmów, uszkodzenie sterownika PSC lub karty interfejsu COBO.
9.	KWP w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30 35-036 Rzeszów	BS160	Naprawa 4 (cztery) szt. inwerterów DCI/G4 48/230/1,2