



Brak zapewnienia oddzielenia palnej konstrukcji dachu
od wnętrza budynku przegrodą o klasie odporności ogniowej EI 30

- Istniejące elementy oddzielenia
przeciwpożarowego oraz przegrody
posiadające deklarowaną klasę
odporności ogniowej
- Nieprawidłowości, które pozostaną
- Elementy projektowane
- Ekspertyza

KOMENDA WOJEWÓDZKA
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w Warszawie
Wydzia! Kontrolno-Rozpoznawczy
ul. Domaniewska 40, 02-672 Warszawa
Załącznik do postanowienia
WZ 52840.265.1 20...r.
266.1

Ekspertyza techniczna dotycząca stanu ochrony przeciwpożarowej			
Zadanie inwestycyjne:	Dom Pomocy Społecznej w Kątach		
Lokalizacja:	Kąty 22, dz. nr ew. 346 i 508/1, 05-332 Siennica	Data:	Grudzień 2021r.
Nazwa rysunku:	Przekrój C-C - Ekspertyza	Skala:	1:100
Opracował:	Rzecznik ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych mgr inż. Dariusz Solka nr upr. 539/2011	Podpis:	07
	Rzecznik budowlany mgr inż. Mirosław Burta centr. rej. rzecz. bud.70/99/R	Podpis:	