


P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie ościeża okiennego osadzonego w środku muru

nr 1

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie nadproża okiennego - okno osadzone w środku muru

nr 2

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Przekrój ocieplenia w strefie balkonu

nr 9

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie attyki

nr 13

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie cokołu z zastosowaniem listwy startowej

nr 8

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie naroża wypukłego

nr 5

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.




Ocieplenie naroża wklęsłego

nr 6

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

P.W. FAST Sp. z o.o.



Połączenie ocieplenia z podbitką dachową

nr 12

Firma Fast nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposób wykonania i zastosowania produktów oraz zastrzeżenia, że projektant może nie być zadowolony. Proszę rozważyć wszystkie możliwości przed podjęciem decyzji o projekcie.

Niniejsza dokumentacja stanowi własność B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski i może być wykorzystywana zgodnie z zamówieniem. Udostępnianie osobie trzeciej lub kopiowanie wymaga pisemnej zgody firmy B.U.P.W. ARCHPEAK Paweł Wyczałkowski.

Biuro usług projektowo-wykonawczych
ARCHPEAK

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
UL. SULECHOWSKA 33/2
ZIELONA GÓRA 65-022
NIP: 929-175-43-39

INWESTYCJA:
REMONT DACHU
BUDYNKU PRZY UL. MIKOŁAJA REJA 2 W ZIELONEJ GÓRZE
ADRES:
Dz. nr 277; Obręb 19, Ul. Reja 2, 65-001 Zielona Góra

INWESTOR:
Wspólnota mieszkaniowa Reja 2
ul. Reja 2
65-001 Zielona Góra

NAZWA RYSUNKU: SZCZEGÓŁY SYSTEMU DOCIEPLEŃ

DATA:
12.2023

FAZA OPRACOWANIA: PROJEKT BUDOWLANY

SKALA:
1:100

BRANŻA:

ARCHITEKTURA

PODPIS:

PROJEKTANT
ARCHITEKT: MGR INŻ. ARCH. KLAUDIA GRUSZECKA
UPR. W SPECJ. ARCHITEKTONICZNEJ
LOIA/26/2008/GW

PROJEKTANT
KONSTRUKTOR: MGR INŻ. PAWEŁ WYCZAŁKOWSKI
UPR. W SPECJ. KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
LBS/0161/PWBkb/21

OPRACOWAŁ: INŻ. ARCH. RAFAŁ WALICA

RYS. NR:
A-3

TOM NR:

DOM NR: