

**Załącznik nr 1****Dokumentacja fotograficzna**



**Zdjęcie nr 1: Budynek gospodarczy, elewacja frontowa, część lewa**



**Zdjęcie nr 2: Budynek gospodarczy, elewacja frontowa, część prawa**





**Zdjęcie nr 3: Budynek gospodarczy, elewacja frontowa, część prawa – widok zniszczonego dachu oraz linii przylegania ścian sąsiadujących obiektów**



**Zdjęcie nr 4: Budynek gospodarczy, elewacja tylna**





**Zdjęcie nr 5: Budynek gospodarczy, elewacja tylna – widok w relacji do ściany szczytowej budynku mieszkalnego wielorodzinnego**



**Zdjęcie nr 6: Budynek gospodarczy, elewacja boczna, widok od strony lewej**





**Zdjęcie nr 7: Budynek gospodarczy, elewacja boczna, widok od strony prawej**



**Zdjęcie nr 8: Widok stanu konstrukcji dachu**





**Zdjęcie nr 9: Widok stanu ścian murowanych z cegły**



**Zdjęcie nr 10: Widok stanu ścian murowanych z cegły**