

okładzina ozdobna z blachy
u góry - maskująca gzyms i attykę
(do remontu)

okładzina ozdobna z blachy
u góry - maskująca gzyms i attykę
(do remontu)

dach nad kl. schodowa
-- do remontu

~1127

~1202

~1170

zadaszenie nad wejściem
głównym - pokrycie z
i okładziny z blachy

zadaszenie nad wejściem tylnym
- pokrycie i obróbki do remontu

zadaszenie nad wejściem bocznym do piwnicy
- pokrycie z papy, obróbki i okładziny z blachy
- do remontu

Elewacja północno-wschodnia 1:100
Budynek Domu Szkoleniowego

Uwaga:
- Część rysunkowa rozpatrywać łącznie z częścią opisową.
- Wymiary w cm/m, na podstawie dokumentacji archiwalnej, informacji uzyskanych od inwestora oraz pomiarów własnych - lecz niezależnie, wszystkie przed zamówieniem jakichkolwiek wyrobów/materiałów, należy skonfrontować je z wymiarami rzeczywistymi.

Przebudowa i modernizacja infrastruktury technicznej - modernizacja obiektów na terenie wystawowym w Sielinku - Modernizacja - remont pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi:Budynek Dom Szkoleniowy		
Inwestor: Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Poznaniu, ul. Sieradzka 29, 60-163 Poznań		
Objekt: Obiekt wystawowy WOODR w Sielinku, ul. Parkowa 2, 64-330 Sielinko		
Oprac.: mgr inż. Piotr Józefczuk upr. bud. LUB/0240/POOK/08		br. konstr.- budowlana
Elewacja północno-wschodnia - budynek Domu Szkoleniowego	Skala 1:100	05.2024 r. Rys. Nr B-03