

UGW.7022.1.104.2019.BW

8914

Gdynia, dnia 17.10.2019 r.

*P. W. Gmbech*

*[Signature]*  
5 PAZ 2019

**Komenda Wojewódzka Policji**

**w Gdańsku**

ul. Biskupia 23

80-875 Gdańsk

*Pau N. z T. Majewski*

ZASTĘPCA  
KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
*[Signature]*  
insp. Robert Sudenis

24-10-2019

*P. J. Kubacki*  
*P. J. Oned*

NACZELNIK  
WYDZIAŁU HOSPODARSTWA MATERIAŁOWO-TECHNICZNEJ  
KWP w Gdańsku  
*[Signature]*  
insp. Jan Majewski

6 PAZ 2019

Dotyczy: Czasowego wyłączenia z użytkowania obiektu służbowego Policji- Komisariatu Policji w Gdyni Karwinach przy ul. Zapolskiej 1, wydanego w dniu 16.09.2019r. przez powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Gdyni.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 19.09.2019 r. informujemy, że w ramach prac utrzymaniowych oraz Państwa zgłoszenia zlecono czyszczenie kanalizacji deszczowej w rejonie nieruchomości Komisariatu Policji Karwiny w Gdyni. W rezultacie wykonanej inspekcji miejskiej sieci kanalizacji deszczowej oraz wizji lokalnej w terenie stwierdzono, iż jej stan techniczny nie ma wpływu na złe osiadanie budynku na co wskazują zarysowania na widocznej części elewacji pokrytej tynkiem mineralnym. Pomimo stwierdzenia drobnych nieszczelności, które występują odprowadzenie wód deszczowych i opadowych odbywa się w sposób prawidłowy.

W ramach robót awaryjno naprawczych zostanie wyremontowany odcinek kanału posadowiony powyżej posadowienia Państwa budynku w miesiącu październiku.

W kwestii uzyskania przez państwa orzeczenia technicznego należałoby wykonać odwierty geotechniczne oraz założyć piezometry celem ustalenia poziomu wód podskórnych, których wysoki stan może być przyczyną stworzenia się poduszki wodnej, której różny poziom w różnych okresach opadowych może wpływać na nierównomierną pracę konstrukcji.

Sekretariat  
ZASTĘPCY KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI  
w Gdańsku

Wpłynęło dnia 24. 10. 2019

5505/2019

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI  
w Gdańsku

Wpłynęło, dnia 24. PAZ. 2019  
5505/2019

56 L.dz. ....

CZ.2221-200/2019

W dniu wczorajszym podczas inspekcji kanalizacji deszczowej Inspektor ZDiZ był obecny podczas dokonywanego odwiertu w części nieruchomości od ul. Gabrieli Zapolskiej. Zauważono w wynikach odwiertu występowanie nasypu niekontrolowanego ilów oraz gliny piaszczystej. Z uwagi na kubaturę obiektu należałoby zwrócić uwagę na posadowienie budynku w bliskiej odległości cieką wodnego oraz położenie na wycięciu w zboczu naturalnego wzniesienia, co może mieć znaczący wpływ na **pracę konstrukcji** całego obiektu.

  
ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. INFRASTRUKTURY  
*mgr inż. Andrzej Ryński*

Do wiadomości:

a/a