



Zdj.5. Widok na schody dla niepełnosprawnych
- zalewana rozdzielnica elektryczna + oprawy oświetleniowe
zlokalizowane przy posadzce + zniszczone umocnienia




Zdj.6. Zalewana rozdzielnica

Zdj.3. Zniszczone umocnienia skarpy - wymywanie
geokraty przez napływ wód powodziowych oraz deszczowych



Zdj.4. Zejście wykonane przez przechodniów przed hotelem
- zniszczone umocnienie skarpy



Zdj.2. Zejście wykonane przez przechodniów przy Klubie
Wodnym Żabi Kruk - zniszczone umocnienie skarpy



Zdj.1. Ukształtowanie nawierzchni przed terenem Klubu Żabi Kruk -
- spływ powierzchniowy wody na działkę 233/4 i 247/6



LEGENDA

— granice działek objętych analizą
numery działek objętych analizą

Nazwa organu prowadzącego	PREZYDENT
geodezyjny i kartograficzny	MIASTA GDAŃSKA
Identyfikator ewidencyjny	PLPZGK.7564
Nazwa materiału zasobu	Mapa zasadnicza
Data wykonania kopii	2021.10.12
Imię, nazwisko i podpis	Przewodniczący J. J. J.
reprezentujący organ	

Nr kancelaryjny: WG-III.6642.2784.2021
Skala 1:500
Układ współrzędnych: PL-2000 strefa 6
Poziom odniesienia: wysokości Kronsztadt 86 bis
Dokument: ul. Żabi Kruk, obrebr. 99, nr działki 233/4

Zakład Projektowo-Wykonawczy "HABUD" Sp. z o.o., ul. Świętokrzyska 58,80-180 Gdańsk			
Obiekt	Opracowanie koncepcji wariantowej dotyczącej zabezpieczenia	Skala	1:500
Adres	przeciwpożądziowego terenu w rejonie przystani Żabi Kruk w ramach zadania	Nr rys.	1.0.
	pn.: Gdański Program Przeciwpożądziowy	Data	10.2021
Tytuł rysunku:	Inwentaryzacja stanu istniejącego	Nr uprawnień	Podpis
Imię i nazwisko:			
Projektant:	mgr inż. Sylwia Demczyńska	POM/0334/POK/09	
	mgr inż. Zbigniew Zaworski	168/67	
Opracowanie:	mgr inż. Natalia Dymkowska		