



**Załącznik 2 do protokołu okresowej kontroli pięcioletniej Nr 3/2024**

Numer ewidencyjny obiektu: -	<b>DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA USZKODZEŃ</b> z dnia 07.12.2024 r	Karta nr 2.1
		
Fot. 1. Zanieczyszczenia, zniszczenia zabezpieczeń antykorozyjnych, korozja dźwigarów głównych. Zawilgocenia płyty oraz ścianki żwirowej przyczółka.		
		
Fot. 2 Ubytki, korozja i zawilgocenia płyty pomostowej.		



Fot. 3 Zarysowania, pęknięcia, przecieki, zanieczyszczenia, erozja i wykwyty na przyczółkach.



Fot. 4 Wegetacja roślin / drzew w pobliżu skrzydeł mostu. Uszkodzone murki oporowe dochodzące do obiektu. Ubytki betonu przyczółka.



Fot. 5. Zawilgocenia, spękania i zarysowania ławy podłożyskowej.



Fot. 6 Uszkodzenia i ubytki gzymsów.



Fot. 7. Uszkodzenia i ubytki nawierzchni. Brak ciągłości krawężników. Brak chodników. Zanieczyszczenia obiektu.



Fot. 8 Wykwity korozyjne na balustradach.