

Ekspertyza techniczna

zabezpieczenia ruin zespołu zamkowego w Nowym Sączu.



<i>Funkcja</i>	<i>Imię i nazwisko</i>	<i>Nr uprawnień</i>	<i>Podpis</i>
opracował:	mgr inż. Stanisław Szewczyk	7/64	
opracował:	mgr inż. Emil Kubacki		

Nowy Sącz październik 2011

Spis treści

1 CEL WYKONANIA EKSPERTYZY

Ekspertyzę wykonano w celu określenia stanu technicznego

1. Drewnianego zadaszenia nad gankiem straży.

2 WSTĘP

Opinię wydano na podstawie:

- a) Wizji lokalnej,
- b) Informacji od Inwestora,
- c) Inwentaryzacji budowlanej
- d) Polskich norm budowlanych,
- e) Literatury technicznej.

3 OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

- **Drewnianego zadaszenia nad gankiem straży. /zdjęcie nr5/**

Zadaszenie wykonano z elementów drewnianych z pokryciem dachówką karpiówką. Obecnie na skutek uszkodzenia brakuje zastrzałów dolny na słupach. Połączenia elementów wykonano na złącza ciesielskie z łącznikami stalowymi i drewnianymi.

4 OPIS STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU WRAZ Z PROPOZYCJĄ WZMOCNIENIA

- **Drewnianego zadaszenia nad gankiem straży.**

Ze względu na:

- ✓ daleko posuniętą korozję biologiczną elementów drewnianych
- ✓ uszkodzone pokrycie z dachówki
- ✓ bark niektórych zastrzałów

Zaleca się wymianę zniszczonych elementów drewnianych na nowe z identycznymi zaciosami i z zastosowaniem połączenia na kołki drewniane. Częściowej wymianie oraz uzupełnieniu na nowe winno podlegać pokrycie z dachówki.

Należy uzupełnić brakujące elementy zadaszenia oraz wymienić zniszczone lub uszkodzone elementy na nowe ze względu na daleko posuniętą korozję biologiczną.

5 WNIOSKI

Powyższe wzmocnienia i naprawy nie mają negatywnego wpływu na pozostałe elementy konstrukcyjne.

Opracował: mgr inż. Stanisław Szewczyk

mgr inż. Emil Kubacki

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

zdjęcie nr5 – zadaszenie ganku.

