



Fot-2. Fragment wnętrza pompowni
(widok z poziomu pomostu
serwisowego)



Fot-3. Pompa na stanowisku nr 2



Fot-4. Pompa na stanowisku nr 2 – c.d.



Fot-5. Fragment rurociągu ssawnego DN250mm, zasuwa nożowa DN250mm, zwężka niesymetryczna DN250/200mm oraz kołnierz kolana ssawnego pompy na stanowisku nr 2.