

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA



Fot. 1. Budynek nr 1



Fot. 2. Budynek nr 1 - wejście



Fot. 3. Budynek nr 1 – wewnątrz, zarwany dach



Fot. 4. Budynek nr 2 – wejście



Fot. 5. Budynek nr 2 – elewacja boczna



Fot. 6. Budynek nr 2 – fragment elewacji frontowej



Fot. 7. Budynek nr 2 – piwnica w pokoju B2.7



Fot. 8. Budynek nr 2 – przedpokój, gruz po zarwaniu stropu



Fot. 9. Budynek nr 2 – zarwany dach w pomieszczeniu gospodarczym B2.4



Fot. 10. Budynek nr 2 – Uszkodzony tynk na trzcinie na suficie



Fot. 11. Budynek nr 2 – komin



Fot. 12. Budynek nr 2 – fragment stropu po katastrofie budowlanej



Fot. 13. Budynek nr 2 – fragment więźby dachowej



Fot. 14. Weranda



Fot. 15. Fragment elewacji tylnej budynku mieszkalnego



Fot. 16. Pozostałości po zawaleniu pomieszczenia gospodarczego



Fot. 17. Weranda



Fot. 18. Fragment muru



Fot. 19. Elewacja boczna – widok na część gospodarczą