

Nazwa	Grupa	Status
Pompa Diesel		
Pompa Diesel SN: 2040039/1A	Pompa diesla	W użytkowaniu
S561 Instalacja SSP + oddymianie	SSP	W użytkowaniu
S473 Instalacja Tryskaczowa	WODA	W użytkowaniu

## Przegląd rozszerzony zestawu pompy pożarowej SPP TD20D z silnikiem Clarke JU6H-UF94 oraz przegląd ogólny SSP Instalacji tryskaczowej

Standardowy Przegląd roczny zestawu pompy pożarowej SPP TD20D z silnikiem Clarke JU6H-UF94:

- Wymiana materiałów eksploatacyjnych (oleju, płynu chłodzącego, filtrów paliwa, oleju i powietrza);
- Silnik Clarke: kontrola układów chłodzenia, wydechowego, zasilania, dolotowego, doładowania oraz elektrycznego, przeprowadzenie testów ruchowych i sprawdzenie alarmów;
- Pompa pożarowa: kontrola pompy, regulacja dławic, smarowanie łożysk i wału pompy, ściągnięcie charakterystyki pompy, przeprowadzenie testów ruchowych, kontrola osiowości zestawu z wykorzystaniem urządzenia laserowego SKF
- Szafa sterująca: kontrola połączeń elektrycznych, kontrola alarmów, kontrola ładowarek, kontrola wskaźników i kontrola dzwona;
- Jednokrotne płukanie układu chłodzenia silnika Clarke z wykorzystaniem czystej wody;
- Przeprowadzenie testów ruchowych oraz wykonanie ewentualnych regulacji.

Zakres Przegląd rozszerzonego zestawu pompy pożarowej SPP TD20D z silnikiem Clarke JU6H-UF94:

- Wymiana paska wielorowkowego;
- Wymiana termostatu układu chłodzenia i jego uszczelek;
- Kontrola pompy wody silnika z wymianą uszczelki i uszczelniacza;
- Wymiana wszystkich przewodów elastycznych układu chłodzenia silnika z obejmami;
- Wymiana przewodów układu doładowania silnika (2 szt + 2 uszczelki);
- Regulacja luzów zaworowych z wymianą uszczelki i o-ringów pokrywy zaworów;
- Wymiana akumulatorów rozruchowych zestawu

### Ogólny przegląd instalacji tryskaczowej SSP

#### Lokalizacja:

**EKO-REGION sp. z o.o.**  
**Ul. Gotartów 44a**  
**46-200 Kluczbork**  
**Tel. 785828206**  
**Kamil Krupa**

#### Dane do faktury:

**EKO-REGION sp. z o.o.**  
**Ul. Bawełniana 18**  
**97-400 Bełchatów**  
**NIP: 7691917979**