
Opinia ornitologiczno- chiropterologiczna

Poprawa efektywności energetycznej budynku:

Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, Nowa Sól 67-100, Staszica 1

Opracowano w składzie

Ornitolog - Piotr Pilecki

 OŚ EKO Sp. z o.o.
ul. Browarna 7
65-849 Zielona Góra

KRS 0000539075, tel. 68 478 79 79
NIP 929-186-38-09 REGON 360557985

Dyrektor - Mateusz Łomoc

DYREKTOR


Mateusz Łomoc

19.12.2023 r.

Spis treści

I. Przedmiot, cel i zakres opracowania	3
II. Wyniki kontroli	3-4
III. Dokumentacja fotograficzna.....	4

I. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników przeglądu ornitologicznego/ chiropterologicznego dla budynku: Urzędu Skarbowego w Nowej Soli, Nowa Sól 67-100, Staszica 1.

Przeprowadzenie przeglądu wykonane zostało w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U. 2020 poz. 55)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz.U.2016 poz. 2183)

II. Wyniki kontroli

W dniu 14 grudnia 2023 roku przeprowadzono oględziny wskazanego budynku. Przegląd ornitologiczno- chiropterologiczny odbył się pod kątem zasiedlenia budynku przez gatunki objęte ochroną prawną. Warunki atmosferyczne: temperatura zewnętrzna 2.0 ° C, zachmurzenie wysokie, bezpośrednio po opadach deszczu.

Kontrola polegała na obejściu wskazanego miejsca metodą marszrutową i dokonaniu oględzin pod kątem zasiedlenia przez gatunki ptaków objęte ochroną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U. 2020 poz. 55). Lustracja polegała na poszukiwaniu śladów świadczących o zasiedleniu przez gatunki chronione (np.: gniazda ptasie, dziuple, ślady bytowania). Do obserwacji bezpośrednich (wzrokowych) użyto: lornetka Nikon Aculon A211 10-22x50 oraz aparat fotograficzny Nikon D5300, podczas kontroli posługiwano się także kamerą endoskopową. Do dokładniejszej analizy pokryć dachowych wykorzystano Dron DJI Mini2.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono czynnych gniazd ptasich, dziupli oraz innych miejsc rozrodu i wychowu młodych osobników ptaków ani przedstawicieli chiropterofauny.

W wyniku przeprowadzonych lustracji stwierdzono, że **nie ma potrzeby** uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, określoną w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U.2020 poz. 55) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudzień 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz.U. 2016 poz. 2183).

Na dzień kontroli tj. 14-12-2023 r. nie ma przeciwwskazań do prowadzenia robót związanych z pracami nad poprawą efektywności energetycznej (wymiana okien, pokryć dachowych czy prac dekarских).

Z chwilą przystąpienia do prac remontowych w okresie wiosna-jesień należy przeprowadzić powtórne oględziny ornitologiczne, aby wykluczyć obecność ptaków oraz przedstawicieli chiropterofauny.

III. Dokumentacja fotograficzna

Kontrolowany budynek, widok z drona.





Widoczna szczelina pomiędzy łącznikiem, a drugim budynkiem nie należącym do US.
Zaleca się uszczelnienie otworu.







Kontrolowany wylot nad rynną

