




Inspekcja sekcji - 11.07.2023

Data 11.07.2023	Kamera	Pogoda Brak opadów	Nazwa sekcji	Nr. 3
Nazwa projektu Słowackiego KD	Nośnik wideo Dysk twardy SSD	Pojazd	Operator Tomasz Borowski	Numer zadania 1

Miasto/wieś Grudziądz	Studnia początkowa S8SL134A	Długość rury [m] 0
Ulica Słowackiego	Właz Właz	Długość sekcji [m] 19,50
Rodzaj lokalizacji ulica	Studnia końcowa S8LE15A	Skontrolowana długość [m] 19,56
Numer mapy 1	Właz Właz	Rok budowy

Profil [mm] kołowy 250mm	Cel inspekcji Podejrzenie problemu konstrukcyjnego
Rodzaj sekcji Sanitarna	Metoda inspekcji CCTV
Wykorzystanie	Kierunek inspekcji W dół
Materiał Kamionka	Wyczyszczone Nie
	Pojazd Czyszczący MAN-Heyka, Majewski

1:144	m +	Kod	Obserwacja	VCR	Zdjęcie	Ocena
S8SL134A						
	0.00	BDA	Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.	00:00:00		
	19.27	BDA	Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.	00:04:46		
	19.48	BACC	Zapadnięcie się z utratą jednoścí struktury przy 6 godz.	00:04:21		
	19.56	BDCA	Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda	00:05:09		
	19.50		Koniec rurociągu			
S8LE15A						




Zdjęcia sekcji - 11.07.2023


Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Słowackiego	Data 11.07.2023	Nazwa sekcji	Nr. 3
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	-----------------




4df3491c-35a0-487f-b069-3c72ab82c96c_20230711_083210_502.jpg, 00:00:00, 0.00m
Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.



93991797-027f-47c2-af3f-2595dcb0a3d3_20230711_084413_833.jpg, 00:04:46, 19.27m
Zdjęcie ogólne od 12 godz. do 12 godz.



77174eef-ba4c-479d-b981-300c6b0a1f95_20230711_084338_515.jpg, 00:04:21, 19.48m
Zapadnięcie się z utratą jedności struktury przy 6 godz.



87ca8d62-1f9a-4008-ba4a-12b5873f2457_20230711_084346_984.jpg, 00:04:21, 19.48m
Zapadnięcie się z utratą jedności struktury przy 6 godz.



Zdjęcia sekcji - 11.07.2023

Miasto/wieś Grudziądz	Ulica Słowackiego	Data 11.07.2023	Nazwa sekcji	Nr. 3
---------------------------------	-----------------------------	---------------------------	--------------	-----------------



0d7f737c-ce65-4de3-aa86-11cb9844f211_20230711_084450_
966.jpg, 00:05:09, 19.56m
Rezygnacja z inspekcji, przeszkoda



Spadki sekcji - 11.07.2023

Nazwa sekcji	Data	Czas	Operator	Miasto/wieś	Ulica	Kierunek inspekcji	Skontrolowana długość
	11.07.2023	00:00	Tomasz Borowski	Grudziądz	Słowackiego	W dół	19,64 m
Kształt kołowy	Średnica 250 mm	Szerokość 250 mm	Studnia początkowa S8SL134A	Studnia końcowa S8LE15A	Wysokość początku	Wysokość końca -0,071 m	Zmierzone spa. 0,362 m

Spadki

