

Dokumentacja fotograficzna istniejącego pomieszczenia laboratoryjnego nr 6 objętego dostosowaniem

- Widok istniejącego pomieszczenia laboratoryjnego nr 6



- Widok istniejącego stropu w pomieszczeniu z powstałymi uszkodzeniami (na zdjęciu widok ściany zewnętrznej od strony przejazdu)





- Widok istniejącego stropu w pomieszczeniu



- Widok istniejących drzwi wewnętrznych do pomieszczenia nr 6





- Widok przejazdu wraz z powierzchnią utwardzoną. Przejazd po stronie lewej na zdjęciu bezpośrednio przylega do ścian zewnętrznych po stronie pomieszczenia dostosowywanego



- Widok przejazdu wraz z powierzchnią utwardzoną. Przejazd po stronie prawej na zdjęciu bezpośrednio przylega do ścian zewnętrznych po stronie pomieszczenia dostosowywanego

