

## B/ CZ FOTOGRAFICZNA OPRACOWANIA

EKSPERTYZA stanu technicznego d wiarów kablobetonowych stanowi cych konstrukcj no n dachu Auli w budynku Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie, Al. Armii Krajowej 13/15.

D wigar kablobetonowy KBOS-15P oznaczony na rysunku w cz ci "C" – jako nr 1.  
Fotografie nr 1 – 6, str. 15.

D wigar kablobetonowy KBOS-15P oznaczony na rysunku w cz ci "C" – jako nr 2.  
Fotografie nr 7 – 12, str. 16.

D wigar kablobetonowy KBOS-15P oznaczony na rysunku w cz ci "C" – jako nr 3.  
Fotografie nr 13 – 18, str. 17.

Elewacja Auli od strony Al. Armii Krajowej oraz stan techniczny prefabrykowanych płyt dachowych, panwiowych.

Fotografie nr 19 – 24, str. 18.