

**Rozbudowa publicznej drogi gminnej numer 287047P oraz numer 287001P
w Krzyszczewie**

Pytania 1

Oferent zwraca się z prośbą o wyjaśnienie rozbieżności profili geologicznych na rysunku nr 3 Przekrój Podłużny (branża mostowa) oraz tych zawartych w opinii geotechnicznej.

Odpowiedź

W punkcie 4.3 opisu do projektu wykonawczego rozbiórki i budowy mostu ogólnie opisano układ warstw geologicznych z podaniem ich stanu gruntu czy konsystencji gruntu.

Uszczegółowienie budowy geologicznej z podaniem domieszek, przewarstwień, wkładek, rzędnych otworu, stopnia zagęszczenia czy plastyczności podano na rysunku nr 03 Przekrój podłużny i w Dokumentacji badań podłoża gruntowego (opinii geotechnicznej).

Pytanie 2

Czy Zamawiający dysponuje Dokumentacją z badań technicznych podłoża gruntowego, na którą powołuje się w punkcie 4.3. opisu do projektu wykonawczego rozbiórki i budowy mostu?

Odpowiedź

Zamawiający w dokumentacji postępowania udostępnił Dokumentację badań podłoża gruntowego (opinii geotechnicznej).

Pytanie 3

Proszę o wyjaśnienie oraz ewentualną korektę liczby pali fundamentowych w projekcie wykonawczym rozbiórki i budowy mostu. Na rysunku 08 Zbrojenie pala napisano, że należy wykonać 18 sztuk, co również potwierdzają ilości przedmiarowe, jednak na rysunku nr 07 Gabaryty ławy wrysowano 20 sztuk pali.

Odpowiedź

Na rysunku nr 08 Zbrojenie pala podano błędnie ilość pali. Powinno być 20 pali. W przedmiarze i na rysunku nr 08 Zbrojenie pala należy skorygować ilość pali i wynikającą z tego ilość betonu i zbrojenia, rur osłonowych.