

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ZACHOWANIA



Fot. 1. Poznań, Stary Rynek 42.
Elewacja zachodnia (frontowa,
we wschodniej pierzei rynku).
Fot. K. Wypych, maj 2023 r.



Fot. 2 Poznań, Stary Rynek 43.
Elewacja zachodnia (frontowa,
we wschodniej pierzei rynku).
Fot. K. Wypych, maj 2023 r.



Fot. 3 Poznań, Stary Rynek 42. Parter, trakt frontowy, ściana południowa (sąsiedzka). Odkrywka lica muru we wnęce. Fot. B. Pietrzak, listopad 2022 r.



Fot. 4. Poznań, Stary Rynek 42. Parter, trakt frontowy, ściana południowa (sąsiedzka). Odkrywka lica muru we wnęce. Fot. B. Pietrzak, listopad 2022 r.



Fot. 5. Poznań, Stary Rynek 42. Parter, trakt frontowy, ściana południowa (sąsiedzka). Odkrywka lica muru we wnęce, widoczne dostawienie muru i sięgający wgląb mur pierwotny. Fot. B. Pietrzak, listopad 2022 r.



Fot. 6. Poznań, Stary Rynek 42. Parter, trakt frontowy, ściana południowa (sąsiedzka). Odkrywka lica muru we wnęce, widoczne dostawienie muru i sięgający wgląb mur pierwotny. Fot. B. Pietrzak, listopad 2022 r.



Fot. 7. Poznań, Stary Rynek 42.
Parter, trakt frontowy, ściana
południowa (sąsiedzka). Odkrywka
lica muru we wnęce. Fot. B. Pietrzak,
listopad 2022 r.



Fot. 8. Poznań, Stary Rynek 42. Parter, trakt frontowy, ściana południowa (sąsiedzka). Odkrywka
lica muru we wnęce. Widoczny wątek wendyjski muru. Fot. B. Pietrzak, listopad 2022 r.



Fot. 9. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 10. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Po prawej stronie widoczna wtórna wnęka. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 11. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana północna, widok ogólny.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 12. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro I, trakt frontowy, ściana
północna na styku ze ścianą zachodnią
(elewacji frontowej). Widoczne
zamurowanie (uzupełnienie) ściany w
sąsiedztwie otworu okiennego.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 13. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna na styku ze ścianą zachodnią (elewacji frontowej). Szczelina na styku ściany zachodniej (elewacji frontowej) i ściany północnej budynku, widoczne lico cegły i spoiny dostawionego muru. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 14. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna. W centrum widoczne zamurowanie (uzupełnienie) ściany. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 15. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna. Widoczna krawędź wtórnej wnęki. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 16. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna. Widoczna górna krawędź wtórnej wnęki, powyżej przemurowania oraz zmiana wysokości stropu i opracowania belki stropowej (dawna granica pomieszczeń). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 17. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana północna. Widoczny wątek wendyjski fragment skutego gzymsu oraz gniazda po belkach. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 18. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana północna. Widoczny fragment skutego gzymsu oraz pozostałości tynku poniżej skutych cegieł. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 19. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana północna. Widoczny wątek wendyjski i wykute gniazda pod belki. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 20. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana wschodnia, widok ogólny. Widoczna wtórna klatka schodowa (wtórne biegi schodów) Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 21. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, styk ściany północnej ze wschodnią. Widoczny wtórny komin dostawiony do pierwotnej ściany. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 22. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej (przy klatce schodowej). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 23. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej (ściana tylna kamienicy), z zamurowanym otworem okiennym. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 24. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana północna. Widoczne zamurowane gniazda belek stropowych. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 25. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, styk ściany północnej i wschodniej (północno-wschodni narożnik budynku). Widoczna półkolumna obok zamurowanego otworu okiennego. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 26. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana południowa. Widoczny fragment ściany wschodniej z drewnianym obramieniem zamurowanego otworu dawnego wyjścia na ganek. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 27. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana południowa, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej (przy klatce schodowej). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 28. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, styk ściany południowej i zachodniej. Widoczne przemurowanie (uzupełnienie) ściany w narożniku i fragment pierwotnego łuku. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 29. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana wschodnia (tylna kamienicy). Widoczne zamurowane okna, zarys półkolumn flankujących otwory okienne oraz drewniane obramienie zamurowanego otworu dawnego wyjścia na ganek (po prawej stronie). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 30. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana wschodnia (tylna kamienicy). Drewniane obramienie zamurowanego otworu dawnego wyjścia na ganek w południowo wschodnim narożniku kamienicy. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 31. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt tylny, ściana zachodnia, widoczne przejście na klatkę schodową i schody na wyższą kondygnację. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 32. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Widoczna wtórna wnęka i przemurowania ściany na poziomie podestu schodów pomiędzy traktem frontowym i tylnym. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 33. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Wtórna wnęka i przemurowania ściany na poziomie podestu schodów pomiędzy traktem frontowym i tylnym. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 34. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa, zejście na parter budynku. Widoczne wtórne przemurowania. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 35. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa, zejście na parter budynku. Widoczne wtórne przemurowania i pierwotny łuk konstrukcyjny ściany lub dawnej wnęki. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 36. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Widoczny bieg schodów pomiędzy I i II piętrem, za nim pierwotna wnęka z zachowanymi śladami tynku oraz częściowo skute lico muru i wtórne przemurowanie (przypuszczalnie pod montaż wtórnego biegu schodów). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 37. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Widoczny bieg schodów pomiędzy I i II piętrem, za nim pierwotna wnęka z zachowanymi śladami tynku oraz częściowo skute lico muru (ponad biegiem schodów).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 38. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Fragmenty tynku zachowane w pierwotnej wnęcie za schodami. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 39. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt środkowy, ściana południowa. Widok z biegu schodów w kierunku traktu przedniego. Widoczne skucie lica muru na szerokość wozówki. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 40. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Widok w kierunku klatki schodowej. Widoczna zmiana wysokości stropu oraz wielkości i sposobu opracowania belki stropowej (dawna granica pomieszczeń). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 41. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczne wtórne otwory w ścianie (przypuszczalnie pozostałości podłączenia do komina), zabrudzenia oraz ubytki istniejących tynków. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 42. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczne wtórne przejście pomiędzy kamienicami (przejście do kamienicy nr 43), przy nim odsłonięta pierwotna wnęka z zachowanymi fragmentarycznie tynkami. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 43. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Odsłonięta pierwotna wnęka z zachowanymi fragmentarycznie tynkami. Widoczne także skucie lica muru oraz przesłonięcie pierwotnego zakończenia łuku wnęki przez później dostawioną ścianę wewnętrzną.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 44. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Odsłonięta pierwotna wnęka z zachowanymi fragmentarycznie tynkami. Widoczne skucie lica muru oraz przesłonięcie pierwotnego muru przez później dostawioną ścianę wewnętrzną (brak przewiązania warstw). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 45. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczny fragment otworu okiennego w ścianie zachodniej oraz przemurowania (uzupełnienia) ściany w narożniku. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 46. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa na styku ze ścianą zachodnią (narożnik przy oknie). Widoczne przemurowania (uzupełnienia) ściany w narożniku i fragment pierwotnego łuku. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 47. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa na styku ze ścianą zachodnią (narożnik przy oknie). Widoczne przemurowania (uzupełnienia) ściany w narożniku i fragment pierwotnego łuku. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 48. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro I, trakt frontowy, ściana zachodnia (elewacji frontowej), widok ogólny. Widoczne wtórne przemurowania i betonowe nadproża okienne. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 49. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej) oraz wtórne przejście do kamienicy sąsiedniej (nr 42). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 50. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna. Widoczne przemurowania (uzupełnienia) ściany w narożniku (przy styku ze ścianą zachodnią). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 51. Poznań, Stary Rynek 43.
Piętro I, trakt frontowy, ściana
północna. Widoczne przemurowania
(uzupełnienia) ściany i ubytek cegieł z
lewej strony fotografii oraz fragment
zachowanego profilowanego gzymsu
pod drewnianym stropem u góry.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 52. Poznań, Stary Rynek 43.
Piętro I, trakt frontowy, ściana
północna. Widoczny fragment
opracowanego (otynkowanego) lica
muru w miejscu ubytku cegieł
późniejszego przemurowania.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 53. Poznań, Stary Rynek 43.
Piętro I, trakt frontowy, ściana
północna. Wtórnie wykonane przejście
między kamienicami w miejscu
dawnej wnęki (widoczny łuk).
Widoczne także wtórne
przemurowanie (uzupełnienie) lica
ściany oraz skucie muru wewnątrz
otworu. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 54. Poznań, Stary Rynek 43.
Piętro I, trakt frontowy, ściana
północna. Wnętrze wtórnie
wykonanego przejście między
kamienicami w miejscu dawnej wnęki.
Widoczne czyste lico cegieł dawnej
wnęki oraz skucie muru stanowiące
obecnie wnętrze otworu przejścia.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 55. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne strzępia rozebranej ściany dzielącej trakt frontowy i środkowy. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 56. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana północna. Widoczne strzępia rozebranej ściany dzielącej trakt frontowy i środkowy, oraz ślady sadzy na ścianie. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 57. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt środkowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne murowany łuk przebiegający po przekątnej przez całe pomieszczenie, pokryty zabrudzeniem sadzowym. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 58. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej z otworem wejściowym, drewniany strop przekrywający pomieszczenie oraz zabezpieczone bibulką japońską fragmenty polichromii. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 59. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej z zamurowanym otworem okiennym, drewniany strop przekrywający pomieszczenie oraz zabezpieczone bibulką japońską fragmenty polichromii.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 60. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana zachodnia. Widoczne sklepienie kryształowe i okno elewacji zachodniej (rynkowej).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 61. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczne sklepienie kryształowe, zamurowana wnęka z łukiem odcinkowym oraz pęknięcie ściany (z prawej strony fotografii). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 62. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro I, trakt frontowy, ściana wschodnia. Widoczne sklepienie kryształowe, fragment łuku w ścianie północnej pomieszczenia (ściana działowa wewnętrzna budynku) oraz wtórnie przebity otwór w ścianie wschodniej i schody na wyższą kondygnację. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 63. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne zamurowanie (uzupełnienie) ściany w sąsiedztwie otworu okiennego, wążek wendyjski w dolnej partii ściany oraz belki drewnianego stropu nad помещением. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 64. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne zamurowanie (uzupełnienie) ściany na styku z wtórną ścianką działową (z prawej) oraz belki drewnianego stropu nad помещением. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 65. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt frontowy, ściana północna. Zamurowanie (uzupełnienie) ściany w sąsiedztwie otworu okiennego. Widoczne dostawienie ściany zachodniej (elewacji frontowej) do ściany północnej (sąsiedzkiej) oraz porażenie biologiczne cegieł i spoiny spowodowane zaciekaniami wody opadowej z nieszczelnego dachu. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 66. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej (oddzielającej trakt frontowy). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 67. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej (oddzielającej trakt tylny) oraz wtórny dostawiony komin. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 68. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana wschodnia. Widoczny dawny komin z zabrudzeniami sadzowymi oraz fragment współczesnego dostawionego komina (z lewej strony). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 69. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana wschodnia. Widoczny dawny komin z zabrudzeniami sadzowymi oraz fragment współczesnego dostawionego komina (z lewej strony).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 70. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej (oddzielającej trakt środkowy) oraz wtórna wnęka.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 71. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczne przemurowania (uzupełnienia) ściany w północno-wschodnim narożniku budynku i pomieszczenia (z prawej strony fotografii). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 72. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, północno-zachodni narożnik pomieszczenia (przy ścianie oddzielającej trakt środkowy). Widoczna niejednolita struktura muru z uzupełnieniami. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 73. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, północno-
zachodni narożnik pomieszczenia
(przy ścianie oddzielającej trakt
środkowy). Widoczna niejednolita
struktura muru z uzupełnieniami.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 74. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, północno-
wschodni narożnik pomieszczenia
(przy ścianie tylnej budynku).
Widoczna niejednolita struktura muru
z licznymi przemurowaniami
(uzupełnieniami). Fot. K. Pietrzak,
maj 2023 r.



Fot. 75. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, północno-
wschodni narożnik pomieszczenia
(przy ścianie tylnej budynku).
Widoczne lico cegieł i opracowanie
spoiny na fragmencie uzupełnienia
ściany wschodniej. Fot. K. Pietrzak,
maj 2023 r.



Fot. 76. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, północno-
wschodni narożnik pomieszczenia
(przy ścianie tylnej budynku).
Widoczne lico pierwotnej ściany
(z lewej, wchodząca w głąb struktury
istniejącego muru) z pozostałościami
tynku, do którego dostawiono
późniejszy mur (uzupełnienie
widoczne z prawej strony).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 77. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana wschodnia, widok ogólny. Widoczne zamurowany otwór okienny (z lewej) oraz z drewniane obramienie zamurowanego otworu dawnego wyjścia na ganek (z prawej) i łuk dawnej wnęki powyżej. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 78. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana wschodnia. Widoczne przemurowania muru pomiędzy otworami okiennymi. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 79. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, ściana
wschodnia. Widoczne drewniane
obramienie zamurowanego otworu
dawnego wyjścia na ganek
w południowo wschodnim narożniku
budynku (i pomieszczenia) oraz łuk
dawnej wnęki powyżej.

Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 80. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt tylny, ściana
wschodnia. Widoczne opracowanie
lica ściany (tynk) wewnątrz dawnej
(zamurowanej obecnie) wnęki.

Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 81. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana południowa, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej, zamurowane gniazda belek stropowych (w dolnej i górnej partii ściany) oraz spękania biegnące od górnych do dolnych gniazd (po środku). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 82. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana południowa, widok ogólny. Widoczny fragment ściany zachodniej, zamurowane gniazda belek stropowych (w dolnej i górnej partii ściany). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 83. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana południowa. Widoczne lico cegieł z zatartą na gładko spoiną.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 84. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana zachodnia (oddzielająca trakt środkowy), widok ogólny. Widoczne wtórne przemurowania (uzupełnienia ściany), otwór drzwiowy i skucie lica muru w południowo zachodnim narożniku pomieszczenia (z lewej strony fotografii). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 85. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana zachodnia (oddzielająca trakt środkowy), widok ogólny. Widoczne wtórne przemurowania (uzupełnienia ściany), otwór drzwiowy i zabrudzenia sadzowe w miejscach ubytku cegieł (jest to fragment muru komina).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 86. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt tylny, ściana zachodnia (oddzielająca trakt środkowy). Widoczny fragment wtórnego otworu drzwiowego i skucie lica muru w południowo zachodnim narożniku pomieszczenia (z lewej strony fotografii). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 87. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana południowa. Widoczne wysunięcie lica muru do przodu (w formie lizeny) po drugiej stronie ściany oddzielającej trakt środkowy i tylny (na wysokości skucia lica muru z fotografii nr 86).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 88. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana południowa, widok ogólny. Widoczna niejednolita struktura muru z licznymi przemurzeniami oraz fragment ściany zachodniej oddzielającej trakt frontowy (po prawej) i fragment biegu schodów (współczesny).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 89. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana południowa, widok ogólny. Widoczne pozostałości tynków, fragment ściany wschodniej oddzielającej trakt środkowy (po lewej) oraz profilowane belki stropu nad pomieszczeniem. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 90. Poznań, Stary Rynek 42. Piętro II, trakt środkowy, ściana południowa, widok ogólny. Widoczne pozostałości tynków, przemurowania w południowo-zachodnim narożniku pomieszczenia, fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej) oraz profilowane belki stropu nad pomieszczeniem. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 91. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt środkowy, ściana
południowa. Południowo-zachodni
narożnik pomieszczenia, widoczne
przemurowania (uzupełnienia) ściany
i fragment otworu okiennego w
ścianie zachodniej. Fot. K. Pietrzak,
maj 2023 r.



Fot. 92. Poznań, Stary Rynek 42.
Piętro II, trakt środkowy, ściana
południowa. Południowo-zachodni
narożnik pomieszczenia, widoczne
przewiązanie narożnika muru.
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 93. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne pozostałości tynków, przemurowania (uzupełnienia) ściany oraz profilowane belki stropu nad помещением. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 94. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej oddzielającej trakt środkowy oraz pozostałości tynków i przemurowania (uzupełnienia) ściany. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 95. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ścianka działowa pośrodku pomieszczenia, widok ogólny. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany wschodniej oddzielającej trakt środkowy. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 96. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ścianka działowa pośrodku pomieszczenia, widok ogólny. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 97. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, narożnik przy ścianie działowej (zbliżenie fragmentu widocznego na zdjęciu nr 96). Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej). Widoczne także pęknięcie w miejscu dostawienia elewacji frontowej do powstałej prawdopodobnie wcześniej ścianki działowej. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 98. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) wnętrza oraz belki stropu drewnianego nad pomieszczeniem. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 99. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ściana południowa, widok ogólny. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany wschodniej (elewacji frontowej). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 100. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ściana południowa. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską), drewniane, profilowane belki stropu nad pomieszczeniem oraz zakończenie metalowej kotwy ściągającej konstrukcyjnie mury sąsiednich kamienic (nr 43 i 44). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 101. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ścianka działowa pośrodku pomieszczenia, widok ogólny. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej).
Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 102. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, narożnik przy ścianie działowej (zbliżenie fragmentu widocznego na zdjęciu nr 101). Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragment ściany zachodniej (elewacji frontowej). Widoczne także pęknięcie w miejscu dostawienia elewacji frontowej do powstałej prawdopodobnie wcześniej ścianki działowej. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 103. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt frontowy, ścianka działowa pośrodku pomieszczenia, widok ogólny. Widoczne zachowane tynki z polichromiami (przesłonięte i zabezpieczone bibułą japońską) oraz fragmenty ściany wschodniej (oddzielającej trakt środkowy). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 104. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt środkowy, ściana północna, widok ogólny. Widoczne przemurowania (uzupełnienia ściany) oraz dostawione współczesne kominy na dwóch końcach ściany (przy ścianie zachodniej i wschodniej traktu środkowego). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 105. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt środkowy, ściana północna. Widoczne przemurowanie (uzupełnienia) ściany i fragment murowanego łuku oraz fragment dostawionego współcześnie komina (z lewej strony). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 106. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt środkowy, ściana północna. Widoczny murowany gzyms, profilowane belki stropu drewnianego oraz dostawiony współcześnie komin na końcu ściany (przy ścianie wschodniej traktu środkowego). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 107. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragmenty ściany zachodniej (oddzielającej trakt środkowy). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 108. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragmenty ściany wschodniej (ściany tylnej kamienicy). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 109. Poznań, Stary Rynek 43. Piętro II, trakt tylny, ściana wschodnia (tylna kamienicy) widok ogólny. Widoczne zamurowane otwory okienne, fragment drewnianego stropu kasetonowego oraz fragment rusztowania przy ścianie południowej, na której zachowały się polichromie (przekryte i zabezpieczone obecnie bibulką japońską). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 110. Poznań, Stary Rynek 42. Poddasze, trakt tylny, ściana północna. Widoczny fragment ściany zachodniej, rolka z cegły układanej główkowo (w połowie wysokości ściany) oraz ślady po belce leżącej na rolce - murłacie Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 111. Poznań, Stary Rynek 42. Poddasze, trakt tylny, ściana północna, widok ogólny. Widoczny fragment ściany wschodniej, rolka z cegły układanej główkowo (w połowie wysokości ściany) oraz ślady po belce leżącej na rolce (murlacie). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 112. Poznań, Stary Rynek 42. Poddasze, trakt tylny, ściana północna. Widoczne ślady po belce (murlacie). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 113. Poznań, Stary Rynek 42. Poddasze, trakt tylny, ściana północna. Widoczne ślady po belce leżącej na rolce (murlacie) oraz ukośnie opracowana cegła stanowiącą ślad po miejscu oparcia krokwi na murlacie. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 114. Poznań, Stary Rynek 42. Poddasze, trakt tylny, ściana południowa. Widoczny fragment ściany wschodniej z zamurowanym otworem okiennym, rolka z cegły układanej główkowo (w dolnej partii ściany) oraz współczesna nadbudowa ściany powyżej 2/3 obecnej wysokości pomieszczenia. Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.



Fot. 115. Poznań, Stary Rynek 43. Poddasze, trakt frontowy, ściana zachodnia. Widoczne współczesne stropy (górny i dolny). Fot. K. Pietrzak, maj 2023 r.