



Fot. 1. Zdjęcie archiwalne szkoły ludowej z 1910 r.



Fot. 2. Widok na elewację frontową od strony ul. Nowogrodzkiej.



Fot. 3. Widok na elewację od strony zachodniej.



Fot. 4. Widok na elewację boczną od strony zachodniej.



Fot. 5. Fragment elewacji północnej z widoczną wtórną lukarną




Fot. 6. Widok na elewację tylną od strony zachodniej.




Fot. 7. Ryzalit na elewacji tylnej.



Fot. 8. Podwójne wejście ściany elewacji tylnej.



Fot. 9. Wtórna stolarka drzwiowa na elewacji południowej.



Fot. 10. Sztuczna cegła wraz z wtórnymi drzwiami w wejściu na stronie południowej.



Fot. 11. Widok na elewację tylną.



Fot. 12. Widok na elewację tylną.



Fot. 13. Widok na elewację tylną z dobudowanym budynkiem.



Fot. 14. Fryz podokapowy.



Fot. 15. Widok na okna III elewacji.



Fot. 16. Stolarka okienna II i III kondygnacji na fasadzie bocznej.



Fot. 17. Stolarka okienna I kondygnacji na elewacji frontowej.




Fot. 18. Narożnik i bezużyteczne okablowania.




Fot. 19. Szczyt ryzalitu z ceglanym oculusem.



Fot. 20. Widok na portal wejściowy w elewacji frontowej.



Fot. 21. Widok na przyziemie ryzalitu od strony tylnej.



Fot. 22. Dodatkowa stolarka drzwiowa na elewacji tylnej.




Fot. 23. Schody i murek na elewacji południowej.



Fot. 24. Stolarka drzwiowa na elewacji frontowej.



Fot. 25. Nadświetle stolarki drzwiowej.



Fot. 26. Fragment zachowanej oryginalnej stolarki drzwiowej.




Fot. 27. Wtórne płyty na stolarce drzwiowej.



Fot. 28. Stolarstwo drzwiowe na elewacji frontowej.



Fot. 29. Fragment stolarki drzwiowej z nadświetłem.



Fot. 30. Fragment stolarki drzwiowej.



Fot. 31. Zniszczony i skorodowany uchwyt na flagę.



Fot. 32. Bezużyteczne kablowanie i zniszczenia cegieł.



Fot. 33. Bezużyteczne okablowanie i ubytki mechaniczne cegieł.



Fot. 34. Zniszczenia mechaniczne parapetu, pęknięcia muru i smolista patyna.



Fot. 35. Widoczne ubytki cegieł.



Fot. 36. Widoczne pęknięcia muru.



Fot. 37. Roślinność porastająca mur i graffiti.



Fot. 38. Graffiti na elewacji bocznej.



Fot. 39. Graffiti na elewacji bocznej.



Fot. 40. Destrukcja muru, wtórne źle przeprowadzone reperacje.



Fot. 41. Destrukcja muru.



Fot. 42. Zakażenie mikrobiologiczne glonami i porostami, wypłukane spoiny.



Fot. 43. Smolista patyna.



Fot. 44. Zabielenia w postaci „płytkiego nalotu” na fragmencie cokołu od strony dziedzińca.



Fot. 45. Wtórne reperacje.



Fot. 46. Ubytek mechaniczny parapetu.



Fot. 47. Wtórne przemalowanie ościeży okiennych.




Fot. 48. Wtórne uzupełnienie ubytku cegieł.




Fot. 49. Przebarwienia spowodowane rozwojem mikroflory,
wypłukanie spoin.



Fot. 50. Destrukcja materiału ceramicznego.




Fot. 51. Widok na dach. Pokrycie z blachy stalowej ocynkowanej.



Fot. 52. Widok na połąć z kominami.



Fot. 53. Widok ze szczytu.




Fot. 54. Fragment opierzenia i połaci dachu w ryzalicy.



Fot. 55. Widok na łączenia i montaż blachy.



Fot. 56. Widok ogólny wieżby z widocznym oknem dachowym.



Fot. 57. Poddasze użytkowe.



Fot. 58. Fragment oryginalnej podłogi drewnianej.



Fot. 59. Fragment strychu.




Fot. 60. Widok na więźbę z odeskowaniem.



Fot. 61. Zbliżenie na belki..



Fot. 62. Zbliżenie na odeskowanie.



Fot. 63. Destrukcja konstrukcji drewnianej – widocznie rozspojenia.



Fot. 64. Destrukcja belki – ubytki mechaniczne.



Fot. 65. Fragment konstrukcji drewnianej z zabrudzeniami i zniszczeniami.



Fot. 66. Fragmenty zdestruowane przeznaczone do wymiany.



Fot. 67. Skutki niszczącego działania wody i porażenia mikrobiologicznego.



Fot. 68. Widoczne zniszczenia mechaniczne i biologiczne drewna.



Fot. 69. Widoczny sposób łączenia elementów konstrukcji wieży.



Fot. 70. Widok na salkę dydaktyczną z lukarną.