

Załącznik nr 1 do umowy – inwentaryzacja uszkodzeń

1. Inwentaryzacja uszkodzeń powierzchni zewnętrznej trzonu komina

1.1. Powierzchnia płaszczka od poz. +40,00 do poz. +81,25 m

Fot. nr	Długość rys
	[m]
1	0,30
2	1,60
3	1,20
4	1,20
5	1,00
6	1,80
7	1,70
9	1,20
11	2,50
12	1,50
20	3,00
23	0,60
27	2,00
30	5,00
34	1,60
35	1,60
38	1,00
39	1,20
42	3,00
Suma:	33,00

Fot. nr	Głuchy beton		Powierzchnia
	[cm]	[cm]	[m ²]
13	180	150	2,70
14	100	100	1,00
15	120	100	1,20
16	100	100	1,00
17	130	130	1,69
18	100	100	1,00
19	190	130	2,47
19	140	140	1,96
22	120	120	1,44
24	120	80	0,96
25	140	120	1,68
26	180	120	2,16
28	90	90	0,81
29	120	120	1,44
31	80	80	0,64
32	120	120	1,44
33	100	100	1,00
36	80	90	0,72
37	90	100	0,90
40	250	130	3,25
41	80	80	0,64
Suma:			30,10

Fot. nr	Spękania	Powierzchnia	
	[cm]	[cm]	[m ²]
8	140	140	1,96
10	100	100	1,00
21	140	150	2,10
Suma:			2,96

1.2. Powierzchnia płaszczka od poz. +0,00 do poz. +40,00 m

Fot. nr	Długość rys
	[m]
44	2,50
Suma:	2,50

Fot. nr	Głuchy beton		Powierzchnia
	[cm]	[cm]	[m ²]
46	50	30	0,15
Suma:			0,15

Podane wartości uszkodzeń prezentują stan na dzień 21.03.2023 r. Obmiar ma charakter szacunkowy. Dopuszczalny błąd pomiaru wynosi 20%.