

Dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego



Fot. nr 1 budynek nr 5



Fot. nr 2 budynek nr 5



Fot. nr 3 korytarz w piwnicy



Fot. nr 4 zejście do piwnicy



Fot. nr 5 węzeł cieplny



Fot. nr 6 węzeł cieplny



Fot. nr 7 węzeł cieplny



Fot. nr 8 przyłącze wodociągowe



Fot. nr 9 komora ciepłownicza