

**Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym Ewa (132-109) przy Nabrzeżu Czeskim w Szczecinie**



Zdj. 1. Widok elewacji wschodniej. Zaznaczone okna do wymiany.



Zdj. 2. Widok elewacji zachodniej.





Zdj. 3. Widok elewacji południowej. Zaznaczone okna do wymiany.




Zdj. 4. Widok ściany północnej. Zaznaczone okna do wymiany.





Zdj. 5. Fragment północno-zachodniego narożnika. Zaznaczone okno w portierni do wymiany.



Zdj. 6 Okna w elewacji południowej na parterze – przeznaczone do wymiany.