

**Wymiana stolarki okiennej w budynku węzła ciepłego (694-109) przy ul. Hryniewieckiego 1 w Szczecinie**



Zdj. 1. Widok elewacji zachodniej.



Zdj. 2. Widok elewacji wschodniej.





Zdj. 3. Widok elewacji północnej i zachodniej.



Zdj. 4. Okno i parapet zewnętrzny w elewacji zachodniej.





Zdj. 5. Widok okien od wewnątrz – I piętro.



Zdj. 6 Widok okien od wewnątrz –parter.