


Fot. nr 1
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło północne, połąć południowa.
 Widok ogólny muru ogniowego z kamienną nakrywą. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 2
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło północne, połąć południowa.
 Widok górnej części muru ogniowego z kamienną nakrywą. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 3
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło północne, połąć południowa.
 Widok komina z betonową nakrywą. Widoczne zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 4
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło północne, połąć północna.
 Widok muru ogniowego z kamienną nakrywą. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 5
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło północne, połać północna.
 Widok muru ogniowego z kamienną nakrywą. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 6
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło wschodnie, połać zachodnia.
 Widok współczesnego komina z betonową nakrywą. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 7

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło wschodnie, połącz zachodnia.

Widok komina z nakrywą z zaprawy lastrkowej. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 8

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło wschodnie, połącz zachodnia.

Widok komina z nakrywą z zaprawy lastrkowej. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska




Fot. nr 9

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło wschodnie, połacie zachodnia.

Widok muru ogniowego i otynkowanego komina. Widoczne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 10

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło wschodnie, połacie zachodnia.

Widok fragmentu muru ogniowego. Widoczne zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska




Fot. nr 11

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło zachodnie, połąć wschodnia.

Widok częściowo otynkowanego komina. Widoczne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska




Fot. nr 12

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło zachodnie, połąć wschodnia.

Widok muru ogniowego. Widoczne silne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł oraz kamienna nakrywa. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 13

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło zachodnie, połąć wschodnia.

Widok częściowo otynkowanego komina. Widoczne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 14

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło zachodnie, połąć wschodnia.

Widok połaci dachu z kominami i murem ogniowym. Widoczne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 15

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połąć północna.

Widok połaci dachu z kominami i murem ogniowym. Widoczne zabrudzenie powierzchni i zniszczenia cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 16

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połąć północna.

Zbliżenie połaci dachu z murem ogniowym. Widoczne zabrudzenie powierzchni, zniszczenia cegieł i ubytki zaprawy. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 17

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać północna.

Zbliżenie połaci dachu z kręconym kominem. Widoczna częściowo tynkowana podstawa komina, a także zabrudzenie powierzchni, zniszczenia cegieł i ubytki zaprawy. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 18

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać północna.

Zbliżenie połaci dachu z kominem. Widoczne zabrudzenie powierzchni, zniszczenia cegieł i ubytki zaprawy. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 19

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać północna.

Zbliżenie połaci dachu z kominem. Widoczne zabrudzenie powierzchni, zniszczenia cegieł i ubytki zaprawy. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 20

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połąć południowa.

Zbliżenie ściany ogniowej z dwoma kominami. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 21

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połąć południowa.

Widok ściany szczytowej ze sterczynami krytymi dachówką. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł i dachówek. Stan przed konserwacją. Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 22
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać południowa.
 Widok ściany szczytowej ze sterczynami krytymi dachówką. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł i dachówek. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska



Fot. nr 23
Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać południowa.
 Widok ściany szczytowej ze sterczynami krytymi dachówką. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł i dachówek. Stan przed konserwacją.
 Kraków, maj 2018 r. fot. K. Sułkowska




Fot. nr 24

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać południowa.

Widok muru ogniowego i blaszanego komina technicznego. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska



Fot. nr 25

Collegium Maius UJ w Krakowie. Skrzydło południowe, połać południowa.

Zbliżenie muru ogniowego i blaszanego komina technicznego. Widoczne zabrudzenie powierzchni cegieł. Stan przed konserwacją.

Kraków, maj 2018 r.

fot. K. Sułkowska