



- 01 - Pawilon "C"  
02 - Budynek łącznika pomiędzy pawilonem "C" a przychodnią  
03 - Przychodnia - część zachodnia  
04 - Przychodnia - część środkowa  
05 - Przychodnia - część wschodnia

## LEGENDA

-  rysy/pęknięcia
-  ubytki tynku

## UWAGI

1. Przedmiotowy rysunek należy rozpatrywać równocześnie ze wszystkimi innymi elementami projektu.
2. Na rysunkach nie uwzględniono elementów drugorzędnych, np. wiszących kabli, mniejszych anten, wywiewek kominów, innych budynków w tle.

<p align="center"><b>Projekt wykonawczy</b></p> <p>Temat Projektu wykonawczego; adres obiektów budowlanych:</p> <p>Roboty konserwacyjne oraz montaż paneli fotowoltaicznych z włączeniem paneli do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku szpitalnym: pawilonie „C” oraz docieplenie ścian zewnętrznych i stropów poddaszy nieużytkowych lub stropodachów budynków wraz z częstotową wymianą poszycia elewacji, montażem krat kiennych i innymi robotami towarzyszącymi budynków szpitalnych: pawilonu „C”, budynku - łącznika pomiędzy pawilonem „C” a budynkami przychodni zdrowia oraz budynków przychodni zdrowia</p> <p>Wadowice, ul. Karmelicka 5 i 7; działki nr: 101, 102/1, 1000/1, jedn. ewid.: 121809_4, Wadowice - Miasto, obręb ewid.: 0001, Wadowice</p>		
<p>Tytuł rysunku:</p> <p><b>Uszkodzenia i schemat naprawy ściany południowej (od strony wewnętrznej)</b></p>	<p>Nr rys.:</p> <p align="center"><b>RN-01-10</b></p>	
<p>Imię i nazwisko projektanta; specjalność; nr upr. bud.:</p> <p><b>mgr inż. Damian Figura - upr. konstr.-bud. nr SLK/0845/PWOK/05</b></p>	<p>Podpis:</p>	<p>Skala:</p> <p align="center"><b>1:100</b></p>
<p>Autor opracowania:</p> <p><b>mgr inż. Anna Godzic</b></p> <p><b>mgr inż. Mateusz Śladek</b></p>		<p>Data:</p> <p align="center"><b>08</b> <b>2019</b></p>