



Fot. 1 Elewacja wschodnia.



Fot. 2 Elewacja wschodnia – uszkodzenia muru w poziomie przyziemia.





Fot. 3 Elewacja wschodnia





Fot. 4 Elewacja wschodnia – korozja i erozja cegły oraz zaprawy, brak rury spustowej, ubytki cegły..



Fot. 5 J.w.





Fot. 6 Pomieszczenie gospodarcze.



Fot. 7 Uszkodzone nadproże okienne.





Fot. 8 Elewacja wschodnia.





Fot. 9 Elewacja północna.



Fot. 10 Elewacja zachodnia..

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych dostępna na [www.zlm.lodz.pl/rodo](http://www.zlm.lodz.pl/rodo).