



Zdjęcie nr 1 – Widok od południa na budynek A. Widoczna główna strefa wejściowa do Zespołu Szkół.



Zdjęcie nr 2 – Widok na strefę wejściową do budynku A.



Zdjęcie nr 3 – Widok od ulicy Szkolnej na budynek A i D, po prawej niższy budynek D.



Zdjęcie nr 4 – Widok od zachodu na budynek A i D, po prawej budynek D.



**Zdjęcie nr 5 – Widok na strefę wejściową do budynku D.
Po prawej przeciekająca rura spustowa do naprawy. Naprawa ma na celu usunięcie powstających zacieków na
wyprawie tynkarskiej i płytkach klinkierowych.**



**Zdjęcie nr 6 – Widok na ubytki w wyprawie tynkarskiej.
Rurę spustową w kolorze brązowym należy oczyścić i pomalować zgodnie z projektem.**



Zdjęcie nr 7 – Widok na elewację zachodnią budynku D. Widoczne ubytki w wyprawie tynkarskiej.



**Zdjęcie nr 8 – Widok na półokrągłą strefę wejściową do budynku D.
Widoczne ubytki w wyprawie tynkarskiej i powłoce malarskiej m.in. rury spustowej.**



Zdjęcie nr 9 – Widok na półokrągłą strefę wejściową do budynku D.



Zdjęcie nr 10 – Widok na budynek D od ulicy Szkolnej. Widoczna frontowa strefa wejściowa.



Zdjęcie nr 11 – Widok na frontową strefę wejściową do budynku D. Widoczne spękania muru do naprawy.



**Zdjęcie nr 12 – Widok na narożnik południowo-wschodni budynku D.
Widoczne na pierwszym planie wykwyty na płytce klinkierowej murku (przewidziane do usunięcia).**



Zdjęcie nr 13 – Widok na elewację wschodnią budynku D. Widoczny brak elementów stalowych przy okapie.



Zdjęcie nr 14 – Widok na elewację wschodnią budynku D. Widoczna boczna strefa wejściowa.



Zdjęcie nr 15 – Widok na elewację wschodnią budynku B. Po lewej stronie budynek D.



Zdjęcie nr 16 – Widok na elewację północną budynku D. Po prawej stronie, na drugim planie budynek A.



Zdjęcie nr 17 – Widok od północy na budynek D, A i B. Widoczna tylna strefa wejściowa do budynku D.



**Zdjęcie nr 18 i 19 – Widok na narożnik budynku D, przy tylnej strefie wejściowej.
Widoczne uszkodzenia tynku przewidziane do naprawy.**



**Zdjęcie nr 20 i 21 – Widok na narożnik budynku A i B. Widoczne nieszczelności rynny i rury spustowej do naprawy.
Rura spustowa po prawej do wymiany na stalową w kolorze rynny.**



Zdjęcie nr 22 – Widok na elewację wschodnią budynku B.



Zdjęcie nr 23 – Widok na elewację północną budynku B.
Widoczny na pierwszym planie daszek zejścia do piwnicy, przewiduje się wymianę jego pokrycia na nowe.



Zdjęcie nr 24 – Widok na przestrzeń pomiędzy budynkiem B i C. Po lewej widać schody do budynku B, przewiduje się wymianę ich nawierzchni. Obok schodów drabina do pomalowania na kolor szary jasny.



Zdjęcie nr 25 – Widok na schody do budynku B, przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z płytek ceramicznych.



**Zdjęcie nr 26 – Widok na łącznik pomiędzy budynkiem A i B.
Widoczne schody do budynku B, przewiduje się wykonanie na nich nowej nawierzchni z płytek ceramicznych.**



**Zdjęcie nr 27 – Widok schodów wejściowych do budynku B. Przewiduje się wykonanie nowej nawierzchni z płytek ceramicznych.
Sąsiadujące murki należy wykończyć tynkiem mozaikowym na ściankach oraz zwieńczyć kształtkami ceramicznymi od góry.**



Zdjęcie nr 28 – Widok na łącznik pomiędzy budynkiem A i C.



**Zdjęcie nr 29 – Widok na elewację południową budynku C.
Widoczne zacieki z nieprawidłowej obróbki blacharskiej daszku nad wejściem.**



Zdjęcie nr 30 – Widok na zadaszenie przewidziane do zmiany na jednoszpadowe (budynek C).



Zdjęcie nr 31 – Widok na elewację północną budynku C. W głębi budynek A i po lewej budynek B. Strzałką wskazano miejsce brakującej obróbki blacharskiej.



Zdjęcie nr 32 – Widok na elewację wschodnią budynków A i C.



Zdjęcie nr 33 – Widok na elewację wschodnią budynku C. Widoczne trzy strefy wejściowe do budynku C.



Zdjęcie nr 34 – Widok na elewację wschodnią budynku C. Widoczne z boku trzy strefy wejściowe do budynku C.



Zdjęcie nr 35 i 36 – Widok na elewację wschodnią budynku A oraz zadaszenie nad drzwiami wejściowymi. Przewiduje się likwidację zadaszenia ze względu na zły stan techniczny.



**Zdjęcie nr 37 – Widok na pierwszym planie na elewację wschodnią budynków A i C.
W głębi widok na elewację północną budynku A.**



**Zdjęcie nr 38 – Widok na podest wejściowy przy wschodniej ścianie szczytowej budynku A,
przewidzany do wykonania od nowa.**



Zdjęcie nr 39 – Widok na „nadbudówkę” pełniącą funkcję doświetlenia wnętrza budynku C.



Zdjęcie nr 40 – Widok na przeciekające pokrycie dachowe budynku B. Strzałkami zaznaczono miejsce przecieku, braku obróbki blacharskiej.



Zdjęcie nr 41 – Widok na nieuszczelne pokrycie dachowe i brak obróbki blacharskiej attyki w budynku B.
Zdjęcie nr 42 - Widok na istniejącą po drugiej stronie połaci obróbkę blacharską attyki w budynku B.



Zdjęcie nr 43 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 44 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 45 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 46 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 47 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 48 – Widok na pokrycie dachowe sali gimnastycznej budynku D.



Zdjęcie nr 49 – Widok na uszkodzenia warstwy zewnętrznej pokrycia dachowego sali gimnastycznej budynku D.



**Zdjęcie nr 50 – Widok na podest głównego wejścia do budynku A.
Widoczne uszkodzenie płytki ceramicznej oraz odbiegająca od całości kolorystyka kilku płytek.**



Zdjęcie nr 51 – Widok na wyjęty pochwyt pochylni dla niepełnosprawnych. Należy zmienić sposób mocowania na solidny i powtórzenie osadzić wyjęty element (identyczny jak z drugiej strony pochylni).