


KOSZTORYS EUROTAX nr 571

wykonał(a): Autovista Polska sp. z o.o., dnia 28.09.2023

do szkody nr: EP2310829 z dnia 18.09.2023





nr licencji: 64814, wersja danych: 9.2023 wydrukowano dnia: 28.09.2023





DANE POJAZDU

Marka	SKODA	Nr rejestracyjny	
Model	Superb II 13-15	Nr nadwozia	1MBAH73T1E9029442
Typ	Superb 2.0 TSI Active DSG	Data 1. rejestracji	20.11.2013
Kod EC	0100496	Rok produkcji	2013
Przebieg		Przebieg	195740
Przebieg ostatni		Lakier	
Przebieg następny			

POZYCJE KOSZTORYSU

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	R	NA	1,00	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Błotnik tylny	R	NA	0,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Drzwi tylne (nieuzbrojone)	R	WZ	0,50	0,00
Uwagi (materiał): Część wykonana ze stali (wytrzymałość <250 MPa)				
Uwagi dot. RBG: Czas z ustawieniem				
Okładzina zderzaka tylnego		WZ	0,90	0,00
Lampy tylne zewnętrzne kpl. (obie)				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Osłona z tworzywa, wewnętrzna	R	WZ	0,40/0,20	0,00
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Drzwi tył-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,40	0,00
Listwa ozdobna okna dolna drzwi tylnych	R			
Listwa ozdobna drzwi tylnych	R			
Klamka zewnętrzna drzwi tylnych	R			
Zaślepka klamki drzwi tylnych	R			
Ściana boczna-przebrojenie do lak.	R	WZ	0,70/0,30	0,00
Osłona przed kamieniami błotnika tyl.	R			
Pokrywa wlewu paliwa	R			
Koło tył wy-/za-	R			
Łącznie			3,80	0,00

Lakierowanie	Miejsce	Rodzaj	Stopień	Czas	Materiał
Drzwi tylne kompletne K	R	200	III	1,50	
Błotnik tylny K	R	200	III	1,60	
Przygotowanie blacha (tylko zdemontowane elem.)		200	L	1,10	
Łącznie				4,20	

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Materiał lakierniczy	100%		
Blacharz	3,10	100,00	
Lakiernik	4,20	100,00	
Prace dodatkowe	0,70	100,00	

Koszty naprawy łącznie (netto)

VAT (Materiał) 23%

VAT (Robocizna) 23%

Koszt naprawy łącznie (brutto)

Koszt naprawy kwota słownie: dwa tysiące trzydzieści trzy zł, groszy 99/100

Brak części do optymalizacji

Eurotax nie gwarantuje prawidłowego zamówienia części w oparciu o zamieszczone w programie numery katalogowe

Rodzaj materiału lakierniczego

200 2-warstwowy

Dodatkowe objaśnienia

F - pozycje wprowadzone z ręki

M - części z modułu MONEX

100% - wartość przygotowania do lakierowania uwzględniona w kosztorysie

Dane - baza oryginalna: 9.2023, baza użyta do przeliczenia 9.2023

Informacja o możliwościach zakupu części wskazanych w kosztorysie

Notatka

.....
podpis klienta

.....
podpis wykonującego kosztorys