



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI	
2.01	bieg schodowy
2.02	WC
2.03	komunikacja
2.04	pom. pomocnicze
2.05	sala lekcyjna
2.06	sala lekcyjna
2.07	pom. pomocnicze
2.08	trybuna sportowa
2.09	bieg schodowy
2.10	komunikacja
2.11	pom. Porządkowe
2.12	sala lekcyjna
2.13	pom. pomocnicze
2.14	sala lekcyjna
2.15	sala lekcyjna
2.16	pom. pomocnicze
2.17	sala lekcyjna
2.18	sala lekcyjna
2.19	sala lekcyjna
2.20	pom. pomocnicze
2.21	sala lekcyjna
2.22	WC
2.23	WC
2.24	biuro
2.25	gabinet psychologa
2.26	sala lekcyjna
2.27	pom. Dyrekcji
2.28	sekretariat
2.29	pom. Dyrekcji
2.30	pom. Socialne
2.31	człownia
2.32	gabinet koordynatora
2.33	bieg schodowy
RAZEM	
1703.07	

Obiekt:	EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU OCHRONY PRZECIWOZARÓWEJ DLA BUDYNKU SZKOŁY PODSIĄWOWEJ Kierownik: Grzegorz Kolik		
Temat:	EKSPERTYZA TECHNICZNA Wynik badania stanu technicznego obiektu w oparciu o dane z dnia 11 kwietnia 2007 r. (tabela jednostki Dk. U z 09-06-2021 r. poz. 1225) oraz w trybie 8 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. (Dz. U nr 119 poz 19 z późniejszymi zmianami)		
Opiekował:	mgr inż. Grzegorz Kolik	mgr inż. Edward Knapczyk	
Nazwa rysunku:	RZUT II PIĘTRA	Skala:	1:100
			Nrys: S