

CENTRUM TECHNICZNEJ OBSŁUGI SZKÓD KOMUNIKACYJNYCH I MAJĄTKOWYCH PZU SA

Adres korespondencyjny: Rondo Ignacego Daszyńskiego 4, 00-843 Warszawa

tel. 225665555, 801 102 102, fax 22 4102102

e-mail: kontakt@pzu.pl

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY nr 5214**

wykonał(a): Emil Roszkowski, dnia 2024-10-10

do szkody nr: PL2024092581378 z dnia 2024-09-12

nr licencji: 49466, wersja danych: 9.2024 wydrukowano dnia: 2024-10-10

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI W BIAŁYMSTOKU

SIENKIEWICZA 65/

15-003 BIAŁYSTOK

**DANE POJAZDU**

Marka	VOLKSWAGEN	Nr rejestracyjny	[REDACTED]
Model	Transporter T6.1 2.0 TDI Euro 6 1968ccm -	Nr nadwozia	WV1ZZZ7HZMX012016
Typ	Transporter T6.1 TDI L1H1 DSG	Data 1. rejestracji	2021-06-06
Kod EC	0141295	Rok produkcji	2021
Przebieg ostatni		Przebieg	120000
Przebieg następny		Sposób ustal. przeb.	Szacowany
Lakier			

**USTALENIE WYSOKOŚCI SZKODY - POZYCJE**

Opis czynności	Miejsce	Rodzaj	Czas	Cena
Okładzina zderzaka przedniego		WY	1,60	[REDACTED]
Nr katalogowy: 95N307				
Emblemat				
Uwagi (materiał): Element z plastiku				
Łącznie			1,60	[REDACTED]

Podsumowanie	Rbg.	Stawka	Kwota
Części zamienne			[REDACTED]
Blacharz	1,60	61,00	[REDACTED]
Wartość łącznie (netto)			[REDACTED]
VAT (Materiał) 23%			[REDACTED]
VAT (Robocizna) 23%			[REDACTED]
Wartość łącznie (brutto)			[REDACTED]

Kwota słownie: siedemset cztery zł, groszy 67/100

W wyliczeniu zastosowano 35% rabat na materiał lakierniczy, którego dostawcą jest Pomoc Non Stop.

**Zestawienie części zamiennych**

Mcode	Opis części	Dostawca	Kwota
1010800	PJ Okładzina zderzaka przedniego Producent: POLCAR	Pomoc Non Stop	[REDACTED]

## Wypożyczenia

- Akumulator 92 Ah
- Boczna poduszka pow. (przód)
- Filtr wewnętrzny z węglem aktywnym
- Klimatyzacja
- Poduszka dachowa
- Przeszkłone drzwi suwane lewe
- Skrzynia 7-biegowa z podwójnym sprzęgłem
- Szyba suwana drzwi suwanych prawych
- Ściana boczna lewa z dwiema szybami
- Światła przeciwmgielne
- Wzór kołpaków 2
- z kołem dojazdowym
- Zamek centralny
- Alternator 180 A
- Drzwi suwane prawe
- Funkcja Start/Stop
- Norma emisji spalin Euro 6 D
- Pojazd z drzwiami skrzydłowymi
- Radio z ekranem dotykowym
- System asystenta parkowania, tył
- Szyba tylna przyciemniana
- Ściana boczna prawa z dwiema szybami
- Tylna szyba przyciemniana
- z kamerą tylną
- z zestawem dla palących

## Dodatkowe objaśnienia

- F - pozycje wprowadzone z ręki  
M - części z modułu MONEX  
100% - wartość przygotowania do lakierowania  
Dane - baza oryginalna: 9.2024, baza użyta do przeliczenia 9.2024

W celu naprawy pojazdu w zakresie uszkodzeń powstałych w wyniku opadów gradu (pozycje kosztorysu oznaczone symbolem PDR) i w kwotach, jakie zostały podane dla tych operacji, prosimy o kontakt z firmą ATUM PLUS za pośrednictwem adresu e-mail: [zlecenia@atumplus.pl](mailto:zlecenia@atumplus.pl) lub telefonicznie pod numerem: Kontakt Center (t) 500 351 110 w godzinach (8.00 – 16.30), [www.atumplus.pl](http://www.atumplus.pl)

## Informacja o możliwościach zakupu części zamiennych

**Pomoc Non Stop** [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075

Informujemy, że ustalenie wysokości szkody zostało wykonane w oparciu o technologię naprawy pojazdu określoną przez producenta pojazdu dostępną w oprogramowaniu firm eksperckich z uwzględnieniem:

- stawki za robocizogodzinę ustalonej przez zakład ubezpieczeń na podstawie cen stosowanych przez warsztaty naprawcze działające na rynku lokalnym (rozumianym jako obszar gminy lub powiatu, na terenie których znajduje się miejsce zamieszkania albo siedziba uprawnionego), które są w stanie dokonać naprawy w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- części zamiennych i materiałów zapewniających przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,
- norm czasowych operacji naprawczych, zapewniających wykonanie usługi w sposób zapewniający przywrócenie pojazdu do stanu sprzed zdarzenia wyrządzającego szkodę,

### W przypadku:

- zainteresowania wskazaniem warsztatu, który zrealizuje naprawę zgodnie z ustaloną wysokością szkody,

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [naprawy@pomocnonstop.pl](mailto:naprawy@pomocnonstop.pl)

- chęci zakupu materiału lakierniczego w ww. cenach,
- chęci zakupu części zamiennych w ww. cenach

prosimy o kontakt z Pomoc Non Stop: [kontakt@pomocnonstop.pl](mailto:kontakt@pomocnonstop.pl) lub pod nr telefonu: 801-105-075.

Pytania o dostępność części można przesłać za pośrednictwem formularza kontaktowego [www.pomocnonstop.pl](http://www.pomocnonstop.pl) wybierając temat „Dostępność części zamiennych i materiałów lakierniczych”.



W sprawie pytań dotyczących obsługi szkody prosimy o kontakt z Opiekunem klienta lub Infolinią PZU pod nr telefonu 801 102 102 .

**Technologiczny czas naprawy pojazdu wynosi 1 dni.** Jest to określony czas potrzebny na przeprowadzenie prac naprawczych.

**Niniejsze ustalenie wysokości szkody nie przesądza o odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń za zgłoszoną szkodę. Wypłata odszkodowania nastąpi po ustaleniu odpowiedzialności.**

Podczas ustalania wysokości szkody, zawsze bierzemy pod uwagę stan techniczny pojazdu oraz konstrukcję uszkodzonych elementów. Na tej podstawie decydujemy jaki typ części zamiennych będzie właściwy do ustalenia wysokości szkody. Stosujemy w nich trzy typy nowych części zamiennych:

- O posiadają logo producenta;
- Q części zamienne o takiej samej jakości jak części oryginalne oznaczone logo producenta dostarczającego części na pierwszy montaż pojazdu; tej samej jakości co z logo producenta, ale oznaczone są tylko znakami producenta, który dostarczył części do pierwszego montażu pojazdu;
- P porównywalnej jakości objęte gwarancją producenta lub dostawcy. Producenci lub dostawcy gwarantują że te części zamienne są tej samej jakości co użyte przy montażu pojazdu. Grupa ta obejmuje także oznaczenia PT, PC i PJ.

Gwarancja jest dobrowolnym oświadczeniem producenta. Długość gwarancji wynika z przepisów prawa lub warunków określonych przez producenta, najczęściej wynosi 2 lata.

Realizacja praw i obowiązków wynikających z gwarancji przy sprzedaży odbywa się zgodnie z przepisami ustawy Kodeks cywilny (art. 577 - 581).

W trakcie oględzin pojazdu stwierdzono również, że następujące części posiadają cechy, które uzasadniają zastosowanie części o klasie jakości innej niż O.

Okładzina zderzaka przedniego

Cześć prostej konstrukcji

#### **Notatka**

Uszkodzenia bez związku: Zderzak tyl, Drzwi TL - uszkodzone