



Fot. 1 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. Widok ogólny. Obecny stan zachowania.



Fot. 2 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na kamieniarce, spękania i zniszczenia tynku oraz wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji) .



Fot. 3 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i zacieki na kamieniarsce oraz wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji).



Fot. 4 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki przebarwione i częściowo złuszczone uzupełnienia ubytków kamienia i tynków.





Fot 7 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki przebarwione i częściowo złuszczone uzupełnienia ubytków kamienia i tynków.



Fot. 8 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki przebarwione i częściowo złuszczone uzupełnienia ubytków kamienia, doraźne naprawy w obrębie tynku.





Fot. 13 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i spękania tynku oraz zabrudzenia i ubytki w obrębie kamieniarki.



Fot. 14 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie, przebarwienia wcześniejszych uzupełnień oraz ubytki powierzchni kamienia.



Fot. 19 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych - fragment. Elewacja narożna od strony ul. Brackiej i placu Wszystkich Świętych - fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i zacieki na kamieniarce oraz spękania tynku a także ślady wcześniejszych, lokalnych napraw.



Fot. 20 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne złuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia oraz duże pęknięcia w obrębie tynku.






Fot. 23 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i złuszczenie się tynków oraz warstwy malarskiej, znaczny ubytek formy rzeźbiarskiej.




Fot. 24 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i glony na powierzchni rzeźby, znaczny ubytek formy rzeźbiarskiej w obrębie ręki, korodujące pręty zbrojeniowe.



Fot. 25 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i pudrowanie się powierzchni kamieniarki, złuszczenie się tynków oraz warstwy malarskiej, wcześniejsze, lokalne naprawy tynku.



Fot. 26 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie powierzchni rzeźby, złuszczenie się tynku i warstwy malarskiej, zabrudzenie kamieniarki.



Fot. 27 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i glony na powierzchni rzeźby, złuszczenie się tynku i warstwy malarskiej.



Fot. 28 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne glony na powierzchni rzeźby oraz duże pęknięcie z przesunięciem formy rzeźbiarskiej.





Fot. 29 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia tynków i wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji).



Fot. 30 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, złuszczenia uzupełnień kamieniarki i jej uzupełnień, wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji).



Fot. 31 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, wcześniejsze, doraźne naprawy (wymalowania na tynkach odbiegające kolorystyką od kolorystyki elewacji).



Fot. 32 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia, spękania i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku oraz odbarwione i zniszczone wcześniejsze uzupełnienia ubytków kamieniarki.





Fot. 35 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i złuszczenia tynku oraz kamieniarki.



Fot. 36 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie kamieniarki oraz przebarwienia wcześniejszych uzupełnień.





Fot. 39 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne ubytki kamienia, zabrudzenia, spękania i odspojenia wcześniejszych uzupełnień kamieniarki.



Fot. 40 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zniszczenia, przebarwienia i spękania wcześniejszych uzupełnień ubytków kamieniarki.






Fot. 43 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i zniszczenia tynku, lokalne naprawy tynku.



Fot. 44 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, osypywanie się kamieniarki w obrębie partii cokołowej.



Fot. 45 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie, zniszczenia i odspojenia tynku, miejscowo sięgające na znaczną głębokość.



Fot. 46 Pałac Larischa, ul. Bracka 12 / plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zniszczenia i odspojenia tynku, miejscowo sięgające na znaczną głębokość.