




Fot. 5 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i zacieki a także glony i zasolenia (?) na powierzchni kamieniarki, spękanе, spęcherzone i odspajające się tynki.



Fot. 6 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i ubytki powierzchni kamieniarki oraz tynku.



Fot. 9 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne pęknięcia i częściowe złuszczone warstwy malarskiej i tynku.



Fot. 10 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i spękanie tynku, wcześniejsze, miejscowe uzupełnienie tynku zaprawą cementową.





Fot. 11 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie, złuszczenia i ubytki w obrębie tynku oraz kamieniarki.



Fot. 12 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie oraz złuszczenia i ubytki w obrębie tynku oraz kamieniarki a także spękania tynku.



Fot. 15 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie zacieki i glony na powierzchni kamieniarki, zabrudzenie i spękanie tynku.




Fot. 16 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej. w Krakowie – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia, i znaczne ubytki w obrębie kamieniarki.






Fot. 17 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne złuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pęknięcia w obrębie tynku, ubytek formy rzeźbiarskiej w obrębie kamiennego gzymsu.



Fot. 18 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony ul. Brackiej – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne złuszczenia warstwy malarskiej, zniszczenia i pęknięcia w obrębie tynku, pęknięcie o charakterze konstrukcyjnym biegnące przez gzyms, ścianę i obramienie okienne.




Fot. 21 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych - fragment. Widok ogólny. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i doraźne, wcześniejsze naprawy w obrębie tynku.



Fot. 22 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i zniszczenia powierzchni tynków oraz kamieniarki w obrębie attyki, wcześniejsze, lokalne naprawy powierzchni tynku.





Fot. 33 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia i złuszczenia warstwy malarskiej i powierzchniowo tynku.



Fot. 34 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia, spękania i złuszczenia warstwy malarskiej oraz tynku, miejscami na znaczną głębokość.



Fot. 37 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenia, glony i zacieki na powierzchni kamieniarki oraz spękania i ubytki powierzchni tynku.



Fot. 38 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne ubytki kamienia, zabrudzenia, spękania i odspojenia wcześniejszych uzupełnień kamieniarki.





Fot. 41 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku.



Fot. 42 Pałac Larischa, ul. Bracka 12, 14/ plac Wszystkich Świętych 6 w Krakowie. Elewacja od strony placu Wszystkich Świętych – fragment. Obecny stan zachowania. Widoczne zabrudzenie i złuszczenia warstwy malarskiej i tynku, białe wykwity soli (?).