

Elektryka oświetlenie szybu

Oprawa hermetyczna ze źródłem światła o mocy 1*36 W - świetlówka LED, barwa światła temp. 4000 K, klosz lekko matowy, strumień swietlny Q = 2600 lm

Technologia wykonania prac

1. Montażyści windy muszą zamontować belki konstrukcyjne w ścianie szybu do których bedą mocowane prowadnice teowniki stabilizujące kabinę i przeciwwagę.
2. Malarze malują jednokrotnie szyb farbą emulsyjną w kolorze białym.
3. Po wykonaniu tych prac elektrycy przystępują do montażu uchwytów na przewody w odstępach co 30 cm. Przewody układać od dołu, aby nie było naprężeń w przewodach, gdy przewody najpierw zwisają i następnie są mocowane w uchwytach.
4. Montować oprawy w szybie, wymiar opraw: długość*wysokość*szerokość, 1340*99*84 mm. Pierwszą oprawę montować na wysokości 50 cm od dna posadzki. Pozostałe oprawy montować na poziomie posadzek na poszczególnych kondygnacjach tak jak zaznaczono na rysunku.
5. Przewody prowadzimy od oprawy do oprawy aby unikać montażu puszek elektrycznych.

BIURO PROJEKTÓW ul. Gwarna 3/1, 59–220 Legnica		
Obiekt:	Urząd Miasta w Legnicy plac Słowiański 8	Branża: budowlana
Temat rys:	Oświetlenie szybu windowego – lokalizacja opraw.	Skala: 1:100
Projektował:	mgr inż. Andrzej Jasiński	Data: 09–2017
Podpis		Rys. nr: 10–E