
N
E
W
S
0 500 1000
R=-1000.000
L=0.0472
T=-0.118
W2=0.000
2W=-0.235
K2=0.000
L=-0.235
R=-1000.000
L=0.0472
T=-0.118
W2=0.000
2W=-0.235
K2=0.000
L=-0.235
R=-300.000
L=-0.000
T=15.278
W2=0.133
2W=-30.528
K2=0.133
L=-30.528
R=-100.000
L=70.750
T=-35.500
W2=11.331
2W=-67.862
K2=0.239
L=-67.740
R=-300.000
L=-0.000
T=15.278
W2=0.133
2W=-30.528
K2=0.133
L=-30.528
R=-100.000
L=70.750
T=-35.500
W2=11.331
2W=-67.862
K2=0.239
L=-67.740
R=-1000.000
L=0.0472
T=-0.118
W2=0.000
2W=-0.235
K2=0.000
L=-0.235
R=-1000.000
L=0.0472
T=-0.118
W2=0.000
2W=-0.235
K2=0.000
L=-0.235
R=-300.000
L=-0.000
T=15.278
W2=0.133
2W=-30.528
K2=0.133
L=-30.528
R=-100.000
L=70.750
T=-35.500
W2=11.331
2W=-67.862
K2=0.239
L=-67.740