

Załącznik 1 - WIATRAK TYPU HOLENDERSKIEGO W TCZEWIE

Dokumentacja fotograficzna - grudzień 2023 r.



Fot. 1 - Widok na wiatrak od strony wschodniej; na pierwszym planie dom harcerza.



Fot. 2 - Widok od strony wschodniej; tymczasowo zabezpieczony mur oporowy skarpy.



Fot. 3 - Widok ogólny na budynek mieszkalny, pierwotnie pełniący funkcję maszynowni i spichrza.



Fot. 4 - Widok ogólny na budynek mieszkalny, pierwotnie pełniący funkcję maszynowni i spichrza.



Fot. 5, 6 - Widok na wiatrak od strony północnej.



Fot. 7 - Widok na wiatrak od strony północnej; na pierwszym planie budynek mieszkalny przy ul. Wojska Polskiego.



Fot. 8 - Widok na łącznik pomiędzy wiatrakiem a domem harcerza.



Fot. 9 - Widok na przybudówkę od strony północno-wschodniej.



Fot. 10, 11 - Widok na wiatrak od strony północno-wschodniej (10) i południowej (11).



Fot. 12 - Widok na przybudówkę od strony północnej.



Fot. 13 - Widok ogólny wiatraka.



Fot. 14 - Murowana, dwukondygnacyjna podstawa wiatraka.



Fot. 15, 16 - Widoki ogólne wiatraka.



Fot. 17 - Murowana, dwukondygnacyjna podstawa wiatraka; widok od strony południowo-zachodniej.



Fot. 18 - Widok na łącznik pomiędzy wiatrakiem a domem harcerza (od strony południowej).



Fot. 19 - Bloki granitowe, z których wzniesiono łącznik pomiędzy wiatrakiem a domem harcerza.



Fot. 20 - Zdegradowany wątek ceglany podstawy młyna.



Fot. 21 - Widok na tylną „przybudówkę” dachu osłaniającą mechanizm sternika.



Fot. 22 - Wejście do przyziemia wiatraka.



Fot. 23 - Styk łącznika pomiędzy wiatrakiem a budynkiem mieszkalnym (dawniej maszynownią).



Fot. 24 - Styk łącznika pomiędzy wiatrakiem a budynkiem mieszkalnym (dawniej maszynownią).



Fot. 25 - Wnętrze I kondygnacji - przyziemia.



Fot. 26 - Wnętrze I kondygnacji - przyziemia.



Fot. 27 - Wnętrze I kondygnacji - przyziemia.



Fot. 28 - Wnętrze łącznika pomiędzy wiatrakiem a domem harcerza.



Fot. 29 - Wnętrze II kondygnacji.



Fot. 30 - Wnętrze II kondygnacji.



Fot. 31 - Wnętrze III kondygnacji.



Fot. 32 - Wnętrze III kondygnacji.



Fot. 33 - Wnętrze III kondygnacji.



Fot. 34, 35 - Wnętrze IV kondygnacji.



Fot. 36 - Wnętrze IV kondygnacji.



Fot. 37 - Wnętrze V kondygnacji; widoczne dolna i górna krążyna mechanizmu obrotowego „czapy”.



Fot. 38 - Kółko zębate wprowadzane w ruch przez turbinę wiatrową (sternik), umożliwiające obrót dachu wiatraka.



Fot. 39 - Fragment koła hamulcowego i elementu ciernego hamulca.



Fot. 40 - Rolka (koło) pomiędzy dolną a górną krążyną mechanizmu obrotowego czapy; na pierwszym planie zębatka współpracująca z kółkiem zębatym z fot. 38.



Fot. 41 - Ułożyskowanie tylnego końca żeliwnego wału skrzydłowego.



Fot. 42 - Widok na konstrukcję ściany V kondygnacji wiatraka.



Fot. 43 - Wnętrze „przeciwwagi” z wałkiem mechanizmu sternika.



Fot. 44 - Widok ogólny na koło zębate na wale skrzydłowym, drewniane koło hamulcowe i element cierny hamulca.



Fot. 45 - Widok ogólny rusztu spoczywającego na górnej krążynie mechanizmu obrotowego.



Fot. 46 - Wnętrze budynku mieszkalnego (dawnej maszynowni i spichrza).



Fot. 47 - Wnętrze budynku mieszkalnego (dawnej maszynowni i spichrza).



Fot. 48 - Strop nad łącznikiem pomiędzy budynkiem mieszkalnym a wiatrakiem.



Tczew, wiatrak holenderski z 2 połowy XIX w. na mapie z 1910 r. (Messtischblätt nr 1978, Dirschau 1910 r.)

Źródło: Prarat M., *Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX w. oraz ich problematyka konserwatorska*, Toruń 2018, s. 129.



Tczew, wiatrak holenderski z 2 połowy XIX w. Stan z 1959 r. (Archiwum Narodowego Instytutu Dziedzictwa, oddział w Gdańsku, sygn.II/27 – Tczew, wiatrak, Karta Ewidencji Zabytków Architektury i Budownictwa, tzw. zielona karta, mps, Gdańsk 1959).

Źródło: Prarat M., *Wiatraki na Pomorzu w XIX i XX w. oraz ich problematyka konserwatorska*, Toruń 2018, s. 130.



Wiatrak w Tczewie na pocztówce z 1968 r.



Wiatrak w Tczewie na pocztówce z 1978 r.