

# P.U.H. ELEKTRO-REMONT

ul. Szenwalda 30  
86-300 Grudziądz  
tel/fax 56 46-311-44  
e-mail: elektroremont@cgr.pl

## PROTOKÓŁ Nr 31/2017 z okresowej kontroli wykonywanej co najmniej raz na pięć lat

sprawdzenia stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego, estetyki obiektu oraz jego otoczenia

BRANŻA: Budowlana

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny

LOKALIZACJA: ul. Droga Mazurska 4  
86-300 Grudziądz

ADMINISTRATOR: Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o. o.  
ul. Curie-Skłodowskiej 5-7  
86-300 Grudziądz




|            |   |   |
|------------|---|---|
|            | Stanowisko Imię i nazwisko<br>nr uprawnień  | ALPROJEKT Projektowe  |
| Projektant | mgr inż. Aldona Jurczyk<br>uprawnienia budowlane<br>do projektowania bez ograniczeń<br>w specjalności konstrukcyjno-budowlanej<br>nr ew. POM/0128/POOK/11 | Aldona Jurczyk<br>80-463 Gdańsk<br>ul. Stanisława Wyspiańskiego 3D/5<br>tel. 508 155 251<br>NIP 876-218 68-81 REGON 221938790 |

Data opracowania lipiec 2017 r.

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data 06.08.2017 podpis

*[Handwritten signature]*



Grudziądz, lipiec 2017r.

**PROTOKÓŁ Nr 31/2017**  
**z okresowej kontroli wykonywanej co najmniej raz na pięć lat**  
**sprawdzenia stanu technicznej sprawności i wartości użytkowej obiektu budowlanego,**  
**estetyki obiektu oraz jego otoczenia**

Podstawa prawna:

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami - art. 62 ust. 1 pkt. 1 i 2
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych - § 4-6

**I. Dane ogólne**

**1. Ogólna charakterystyka budynku**

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Rodzaj budynku:            | Budynek mieszkalny wielorodzinny   |
| Adres obiektu:             | ul. Droga Mazurska 4, 86-300 Grudziądz   |
| Właściciel obiektu:        | MPGN Sp. z o. o.   |
| Administrator:             | MPGN Sp. z o. o.   |
| Rodzaj zabudowy:           | wolnostojąca   |
| Rok budowy:                |  |
| Kubatura:                  |  |
| Powierzchnia zabudowy:     |  |
| Powierzchnia użytkowa:     |  |
| Liczba kondygnacji:        | 2+poddasze częściowo użytkowe  |
| Ilość lokali mieszkalnych: | 4  |
| Ilość lokali użytkowych:   | -  |
| Poddasze:                  | częściowo użytkowe   |
| Podpiwniczenie:            | całkowite  |
| Ilość klatek schodowych:   | 1  |
| Rodzaj dachu:              | konstrukcja drewniana  |
| Rodzaj ścian:              | ściany murowane  |
| Rodzaj stropów:            | drewniane  |
| Rodzaj schodów:            | drewniane  |
| Instalacje:                | - wodociągowa<br>- kanalizacyjna sanitarna i deszczowa<br>- gaz<br>- elektryczna |

**II. Osoba prowadząca kontrolę:**

mgr inż. Aldona Jurczyk – uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej nr ew. POM/0128/POOK/11

**III. Przed rozpoczęciem kontroli zapoznano się z protokołami z poprzednich kontroli oraz ogólnymi informacjami administratora na temat obiektu budowlanego przy ulicy Droga Mazurska 4 w Grudziądzu.**

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data ..... podpis.....

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...

...the ... of ...


...the ... of ...

IV. W trakcie kontroli ustalono co następuje:

| Elementy, urządzenie, instalacje       | Materiały, sposób wykonania, mocowanie, wyposażenie  | Opis stanu technicznego, stopień zużycia, przydatność do użytkowania  | Uwagi |
|--|--|---|-------|
| <b>1. Elementy konstrukcyjne</b>       |  |   |       |
| 1. fundamenty                          | fundamenty murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej  | stan techniczny średni stopień zużycia 50%<br>Fundamenty wykazują naturalne zużycie techniczne  | ----- |
| 2. ściany nośne                        | ściany zewnętrzne i wewnętrzne murowane z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo - wapiennej,   | stan techniczny średni stopień zużycia 50%<br>ściany zewn. w strefie piwnic, cokołu oraz parteru wykazują naturalne zużycie techniczne.   | ----- |
| 3. filary                              | murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej   | stan techniczny średni stopień zużycia 50%<br>filary wykazują naturalne zużycie techniczne  | ----- |
| 4. podciągi                            | -----  | -----   | ----- |
| 5. stropy                              | nad piwnicami stropy odcinkowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej, nad kondygnacjami wyższymi drewniane belkowe ze ślepym pułapem | stan techniczny średni stopień zużycia 50%<br>stropy wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji.  | ----- |
| 6. nadproża okienne i drzwiowe         | nadproża z cegły ceramicznej   | stan techniczny średni stopień zużycia 50%<br>nadproża wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji.  | ----- |
| 7. konstrukcja dachu                   | dach stromy konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej, pokryty dachówką ceramiczną  | Konstrukcja dachu w części nieremontowanej wykazuje naturalne zużycie techniczne. Stan techniczny średni, stopień zużycia 50%.<br>Konstrukcja dachu w części remontowanej wykazuje naturalne zużycie techniczne. Stan techniczny dobry, stopień zużycia 5%. | ----- |
| 8. biegi schodowe wewnętrzne i podesty | podesty oraz biegi schodowe policzkowe drewniane ze stopniami drewnianymi,   | stan techniczny średni stopień zużycia 40%<br>schody wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji.  | ----- |
| 9. balustrady schodowe                 | balustrada wewnętrzna drewniana  | stan techniczny średni stopień zużycia 40%<br>balustrady wykazują naturalne zużycie techniczne,   | ----- |

Potwierdzam zgodność z oryginałem

data: 2020.09.10 podpis: [podpis]



|  |  |  |   |
|--|--|--|---|
| 10. ścianki działowe                       | ściany działowe murowane   | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 50%   | -----                                   |
|  |  | ściany wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono znaczących pęknięć ani zarysowań |   |
| <b>II. Elementy ścian zewnętrznych</b>     |  |  |   |
| 1. attyki                                  | -----  | -----  | -----                                   |
| 2. gzymsy                                  | drewniany, okapowy   | stan techniczny zadowalający<br>stopień zużycia 30%  | -----                                   |
|  |  | gzymsy wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono pęknięć ani zarysowań            |   |
| 3. balkony i balustrady                    | -----  | -----  | -----                                   |
| 4. loggie i balustrady                     | -----  | -----  | -----                                   |
| 5. stolarka okienna                        | W lokalach mieszkalnych oraz w częściach wspólnych stolarka wymieniona na nową pcv | stan techniczny dobry    stopień<br>zużycia 10%  | -----                                   |
| <b>III. Wejścia, przejazdy bramowe</b>     |  |  |   |
| 1. schody zewnętrzne, podesty, poręcze     | od strony elewacji frontowej podesty o nawierzchni betonowej                       | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 50%   | -----                                   |
|  |  | podesty wykazują naturalne zużycie techniczne, miejscami spękania nawierzchni betonowej        |   |
| 2. stolarka drzwiowa, bramy                | drzwi wejściowe do budynku od strony elewacji frontowej drewniane                  | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 50%   | zaleca się malowanie stolarki drzwiowej |
| 3. domofon                                 | -----  | -----  | -----                                   |
| 4. ślusarka                                | -----  | -----  | -----                                   |
| <b>IV. Klatki schodowe, hol, korytarze</b> |  |  |   |
| 1. podłogi, posadzki                       | posadzka drewniana   | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 40%   | -----                                   |
|  |  | posadzki wykazują naturalne zużycie techniczne   |   |
| 2. schody, pochylnie                       | podesty oraz biegi schodowe drewniane zabiegowe, ze stopniami drewnianymi          | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 35%   | -----                                   |
|  |  | konstrukcja wykazuje naturalne zużycie techniczne  |   |
| 3. poręcze, balustrady                     | balustrada drewniana   | stan techniczny średni    stopień<br>zużycia 35%   | -----                                   |
|  |  | balustrady wykazują naturalne zużycie techniczne   |   |

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data 01.06.2019 podpis

*[Podpis]*



|  |   |  |       |
|--|---|--|-------|
| 4. tynki wewnętrzne                          | cementowo-wapienne  | stan techniczny średni stopień zużycia 35%   | ----- |
|  |   | tynki wykazują naturalne zużycie techniczne  |       |
| 5. malowanie                                 | Łamperia do wys. 1,5m malowana farbą olejną, wyżej ściany malowane farbą emulsyjną    | stan techniczny średni stopień zużycia 35%   | ----- |
|  |   | warstwy malarskie wykazują naturalne zużycie techniczne  |       |
| 6. stolarka drzwiowa, okienna, w tym piwnice | stolarka okienna wymieniona na nową pcv, drzwi do piwnic drewniane                    | stan techniczny stolarki okiennej pcv dobry, stopień zużycia 10%;  | ----- |
|  |   | stan techniczny stolarki drzwiowej piwnic średni stopień zużycia 50%   |       |
| 7. ślusarka                                  | -----   | -----  | ----- |
| <b>V. Piwnice</b>                            |   |  |       |
| 1. ściany                                    | murowane z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej                                      | stan techniczny średni stopień zużycia 50%   | ----- |
| 2. strop nad piwnicą                         | odcinkowe z cegły ceramicznej na zaprawie cementowo-wapiennej                         | stan techniczny średni stopień zużycia 50%   | ----- |
|  |   | stropy wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono nadmiernych ugięć ani zniszczeń  |       |
| 3. posadzki                                  | betonowe  | stan techniczny średni stopień zużycia 50%   | ----- |
|  |   | posadzki wykazują naturalne zużycie techniczne   |       |
| <b>VI. Dach</b>                              |   |  |       |
| 1. pokrycie dachu                            | dach stromy konstrukcji drewnianej kleszczowo-płatwiowej, pokryty dachówką ceramiczną | <p>pokrycie dachu w części nieremontowanej wykazuje naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji. Stan techniczny średni, stopień zużycia 50%</p> <p>pokrycie dachu w części remontowanej wykazuje naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji. Stan techniczny dobry, stopień zużycia 10%</p>  | ----- |
| 2. kominy, ławy kominiarskie                 | kominy murowane z cegły pełnej nieotynkowane,   | <p>kominy w części nieremontowanej wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji, jedynie miejscowe zawilgocenia, ubytki zaprawy w fugach. Stan techniczny średni, stopień zużycia 50%</p> <p>kominy w części remontowanej wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń konstrukcji. Stan techniczny dobry, stopień zużycia 10%</p> | ----- |

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data: .....

podpis: .....

*[Signature]*



|  |   |  |  |
|--|---|--|--|
| 3. obróbki blacharskie   | obróbki blacharskie w części nieremontowanej z blachy stalowej ocynkowanej w części remontowanej z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej | obróbki w części nieremontowanej wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń, jedynie miejscowe skorodowania. Stan techniczny średni, stopień zużycia 50% | _____  |
|  |   | obróbki w części remontowanej wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń. Stan techniczny dobry, stopień zużycia 5%                                      |  |
| 4. rynny, rury spustowe  | rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej   | rynny i rury spustowe wykazują naturalne zużycie techniczne, nie stwierdzono uszkodzeń. Stan techniczny dobry, stopień zużycia 10%   | _____  |
| <b>VII. Dźwigi</b>   |   |  |  |
| 1. szyb  | _____   | _____  | _____  |
| 2. kabina  | _____   | _____  | _____  |
| 3. drzwi do kabiny   | _____   | _____  | _____  |
| 4. maszynownia   | _____   | _____  | _____  |
| 5. aktualność przeglądu technicznego   | _____   | _____  | _____  |
| <b>VIII. Urządzenia stanowiące zabezpieczenie przeciwpożarowe budynku</b>              |   |  |  |
| 1. hydranty  | _____   | _____  | _____  |
| 2. instalacja piorunochronna (ogólny stan techniczny)                                  | _____   | _____  | _____  |
|  |   |  | pomiary i przeglądy wg odrębnych protokołów sporządzonych przez uprawnione osoby |
| <b>IX. Instalacje i urządzenia służące ochronie środowiska</b>                         |   |  |  |
| 1. zbiorniki bezodpływowe  | _____   | _____  | _____  |
| <b>X. Estetyka budynku</b>   |   |  |  |
| 1. elewacja (w tym m.in. ogólna ocena stanu szyldów, reklam, anten, klimatyzatorów)    | Budynek otynkowany, ocieplony   | stan techniczny zadowalający stopień zużycia 25%   | _____  |
| 2. wejście do budynku  | drzwi wejściowe drewniane   | stan techniczny średni stopień zużycia 50%   | zaleca się malowanie stolarki drzwiowej  |
| <b>XI. Otoczenie – w tym urządzenia budowlane/techniczne/ związane z tym budynkiem</b> |   |  |  |
| 1. dojazd i dojścia do budynku   | dojście do budynku od strony elewacji frontowej chodnikiem betonowym, dojazd drogą miejską  | stan techniczny średni stopień zużycia 50%   | _____  |

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data: 2020.06.22 podpis: \_\_\_\_\_

*[Podpis]*



|   |   |   |         |       |
|---|---|---|---------|-------|
| 2. place postojowe                          | o nawierzchni nieutwardzonej            | stan techniczny średni<br>zużycia 50%               | stopień | _____ |
| 3. place pod śmietnik                       | o nawierzchni utwardzonej,<br>betonowej | stan techniczny średni<br>zużycia 50%               | stopień | _____ |
| 4. ściany śmietnikowe                       | _____                                   | _____   |         | _____ |
| 5. ogrodzenie                               | _____                                   | _____   |         | _____ |
| 6. zieleń                                   | niska w formie trawnika                 | _____   |         | _____ |
| 7. oświetlenie terenu                       | w pasie drogowym,                       | _____   |         | _____ |
| 8. odwodnienie terenu/<br>wpusty podwórzowe | _____                                   | _____   |         | _____ |
| 9. opaska                                   | opaska betonowa, wylewana na<br>mokro   | stan techniczny zadowalający<br>stopień zużycia 25% |         | _____ |

Stopień zużycia technicznego:

- Sz = 0 - 15%                      stan techniczny dobry  
Sz = 16 - 30%                    stan techniczny zadowalający  
Sz = 31 - 50%                    stan techniczny średni  
Sz = 51 - 70%                    stan techniczny mierny  
Sz > 71%                         stan techniczny zły

**V. Wnioski / zalecenia:**

1. Budynek nie stanowi zagrożenia użytkowników oraz nie stanowi zagrożenia dla bezpieczeństwa konstrukcji.  
**Budynek pod względem technicznym nadaje się do eksploatacji. Budynek może być bezpiecznie użytkowany do następnego okresowego przeglądu po zrealizowaniu powyższych uwag.**

2. Otoczenie budynku zadbane. Budynek usytuowany w sąsiedztwie innych budynków mieszkalnych wielorodzinnych dobrze wpisuje się w otoczenie pozostałej zabudowy.

3. Przy ocenie stopnia zużycia technicznego uwzględniono zużycie techniczne związane z wiekiem obiektu.

Budynek pod względem technicznym nadaje się do dalszego użytkowania.

Oświadczam, że ustalenia zawarte w protokole są zgodne ze stanem faktycznym.

Data następnej kontroli:

lipiec 2022r.

Do opracowania protokołu wykorzystano:

- „Utrzymanie i kontrola okresowa obiektów budowlanych” Michał Substyk
- „Wytyczne w sprawie opracowanie ekspertyz techniczno – ekonomicznych i przeglądów sprawności technicznej budynków mieszkalnych” Wincenty Winniczek

Opracował:

mgr inż. Aldona Jurczyk uprawnienia budowlane  
do projektowania bez ograniczeń  
w specjalności konstrukcyjno-budowlanej  
nr ew. POM/0128/P00K/11

**ALPRO Biuro Projektowe**  
**Aldona Jurczyk**  
80-463 Gdańsk  
ul. Stanisława Gierzyńskiego 3D/6  
tel. 508 159 231  
NIP 876-218 68-81 REGON 221938790

Potwierdzam zgodność  
z oryginałem

data: 01.06.22 podpis: [podpis]

[Faint, illegible text covering the main body of the page, appearing to be a list or series of entries.]