

D O K U M N E T A C J A F O T O G R A F I C Z N A

KLATKA SCHODOWA K2



Parter – I bieg schodowy.
Pierwotne drewniane stopnie i podstopnice,
listwy przyściennie, malowane.
Wtórne: kątownik i wykładzina PCV.
Wtórny metalowy pochwyt.



Parter – I bieg schodowy.
Profilowana krawędź stopnia. Profile analogiczne
jak w klatce K3.




Parter – I bieg schodowy.
Wtórny pochwyt metalowy.




Spocznik pomiędzy parterem i I piętrem.
Wtórna przetarta wykładzina PCV.

KLATKA SCHODOWA K2



IV bieg schodowy.
Pierwotny drewniany pochwyt.
Schody i spoczniki pokryte wykładziną PCV.



IV bieg schodowy.
Widoczny ubytek w listwie przypodłogowej .



Piętro I.
Podłoga pokryta wtórnie wykładziną PCV.
Pierwotne drewniane listwy przypodłogowe.



IV bieg schodowy.
Pierwotny drewniany pochwyt. Ucięta końcówka
okrągłej poręczy.

KLATKA SCHODOWA K2 – STOLARKA DRZWIOWA D3 (Dw1)



Widok stolarki z I piętra.



Widok stolarki od strony poddasza.



Odkrywka z poprzednich badań
konserwatorskich z 2012 r.
Płycina i lustro
Widoczne pierwotne wykończenie w formie
mazerunku.



Odkrywka z poprzednich badań
konserwatorskich z 2012 r.
Listwa maskująca ościeżnicę.
Widoczne pierwotne wykończenie w formie
mazerunku.


KLATKA SCHODOWA K2 – powyżej I piętra, wejście na poddasze



V bieg schodów.
Pierwotne drewniane stopnie i
podstopnice, profilowane listwy
przyściennne, malowane.




Pierwotne drewniany podest
spocznika, profilowane listwy
przyściennne, malowane.



VI Bieg schodów prowadzący na
poziom poddasza
Pierwotne drewniane stopnie i
podstopnice, profilowane listwy
przyściennne, malowane.



Parter, zejście do piwnicy.
Dw13 – widok od zewnątrz.



Dw13 – widok od zewnątrz.
Wtórna klamka



Dw13 – widok od zewnątrz.
Zabytkowe elementy stolarki




Dw13 – widok od zewnątrz.
Zabytkowe elementy stolarki – ozdobny zawias
czopowy

KLATKA SCHODOWA K3



Przyziemnie – schody z lastriko
Zachowany drewniany pochwyt.



Przyziemnie – posadzka z płyt betonowych



II bieg schodowy
Pierwotne: drewniane stopnie i podstopnice,
listwy przypodłogowe, po prawej stronie
pochwyt drewniany.
Wtórne: wykładzina PCV, kątowniki i pochwyt
metalowy po lewej stronie,



Spocznik pomiędzy parterem i I piętrem
wyłożony wykładziną PCV,
Na ścianie pierwotny drewniany pochwyt.

KLATKA SCHODOWA K3



II bieg schodowy
Stopień i podstopnica .
Widoczne odkrywki z badań z 2012 r.



Odkrywka.
Widoczny odsłonięty pierwotny
mazerunek




Spocznik między parterem a I piętem
Listwa przypodłogowa- widoczna odkrywka z 2012 r.



Odkrywka.
Widoczna pierwotna warstwa ciemnego
brązu


KLATKA SCHODOWA K3



III bieg schodów.
Po prawej stronie pierwotny drewniany pochwyt.
Stopnie i spocznik wyłożone wykładziną PCV.



IV bieg schodów.
Oba pochwytów wtórne, metalowe.
Stopnie i spocznik wyłożone wykładziną PCV.



V bieg schodów
Murowana balustrada zwieńczona drewnianym
pochwytem o profilowanej krawędzi.



Odkrywka wykonana w trakcie badań w
2012 r.
Odsłoniło się pierwotne wykończenie w
postaci mazerunku.




Spocznik, kondygnacja poddasza. Brak wtórnej wykładziny PCV.



Odkrywką wykonaną w trakcie badań w 2012 r. Odsłonięto się pierwotne wykończenie na listawie i podłodze w kolorze brązu.

STOLARKA DRZWIOWA D2 – stan zachowania




Stolarka drzwiowa D2
Zniszczenia mechaniczne na krawędzi



Stolarka drzwiowa D2
Wtórna klamka i szyld
Zniszczenia mechaniczne przy zamku.

PODDASZE



Skorodowana belka wieżby dachowej



Zacieki na drewnianej posadzce poddasza.
Nieszczelne okienko dachowe.



Zacieki na kominie spowodowane
nieszczelnością dachu



Zacieki na murze poddasza przy drzwiach
D2



Klatka schodowa K3
Poddasze

Zaciek na suficie spowodowany
nieszczelnością pokryci dachowego.



Klatka schodowa K2
Poddasze

Zaciek na suficie spowodowany
nieszczelnością pokryci dachowego.