
Opinia ornitologiczno- chiropterologiczna

Poprawa efektywności energetycznej budynku:

Delegatury Lubuskiego USC w Rzepinie, Rzepin ul. Zachodnia 1

Opracowano w składzie:

Ornitolog - Piotr Pilecki

 OŚ EKO Sp. z o.o.
ul. Browarna 7
65-849 Zielona Góra
KRS 0000539075, tel. 68 478 79 79
NIP 929-186-38-09, REGON 360557985

Dyrektor - Mateusz Łomoc

DYREKTOR


Mateusz Łomoc

19.12.2023 r.

Spis treści

I. Przedmiot, cel i zakres opracowania	3
II. Wyniki kontroli	3-4
III. Dokumentacja fotograficzna.....	4

I. Przedmiot, cel i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie wyników przeglądu ornitologicznego/ chiropterologicznego dla budynku: Delegatury Lubuskiego USC w Rzepinie, Rzepin ul. Zachodnia 1.

Przeprowadzenie przeglądu wykonane zostało w oparciu o przepisy:

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U. 2020 poz. 55)
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 16 grudnia 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz.U.2016 poz. 2183)

II. Wyniki kontroli

W dniu 13 grudnia 2023 roku przeprowadzono oględziny wskazanego budynku. Przegląd ornitologiczno- chiropterologiczny odbył się pod kątem zasiedlenia budynku przez gatunki objęte ochroną prawną. Warunki atmosferyczne: temperatura zewnętrzna 4.0 ° C, zachmurzenie średnie, po opadach deszczu.

Kontrola polegała na obejściu wskazanego miejsca metodą marszrutową i dokonaniu oględzin pod kątem zasiedlenia przez gatunki ptaków objęte ochroną w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U. 2020 poz. 55). Lustracja polegała na poszukiwaniu śladów świadczących o zasiedleniu przez gatunki chronione (np.: gniazda ptasie, dziuple, ślady bytowania). Do obserwacji bezpośrednich (wzrokowych) użyto: lornetka Nikon Aculon A211 10-22x50 oraz aparat fotograficzny Nikon D5300, podczas kontroli posługiwano się także kamerą endoskopową na wysięgniku teleskopowym.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono czynnych gniazd ptasich, dziupli oraz innych miejsc rozrodu i wychowu młodych osobników ptaków ani przedstawicieli chiropterofauny.

W wyniku przeprowadzonych lustracji stwierdzono, że **nie ma potrzeby** uzyskania zezwolenia na odstępstwa od zakazów w stosunku do gatunków objętych ochroną, określoną w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. *o ochronie przyrody* (Dz.U.2020 poz. 55) oraz rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudzień 2016 r. *w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt* (Dz.U. 2016 poz. 2183).


Na dzień kontroli tj. 13-12-2023 r. nie ma przeciwwskazań do prowadzenia robót związanych z pracami nad poprawą efektywności energetycznej (wymiana okien, pokryć dachowych czy prac dekarских).

W wyniku kontroli stwierdzono strącone kratki z otworów wentylacyjnych, po obu stronach ścian szczytowych budynku. Należy niezwłocznie zamontować je ponownie. Z chwilą przystąpienia do prac remontowych w okresie wiosna-jesień należy przeprowadzić powtórne oględziny ornitologiczne, aby wykluczyć obecność ptaków oraz przedstawicieli chiropterofauny.

III. Dokumentacja fotograficzna

Kontrolowany budynek





Widoczny brak kratki wentylacyjnej po lewej stronie



Widoczny brak kratki wentylacyjnej po prawej stronie przy kominie.



Złożone w jednym miejscu wkłady kratki i same kratki wentylacyjne.
Zaleca się ponowny montaż.