


- Uwagi:
- 1.Chropowatość pow. gwintu (obszar A i B) po regeneracji  $Ra=1,25$
  2. Powierzchnie C,D,E,F,G,H regenerować metodą metalizacji natryskowej
  3. Zachować wymagane wymiary ,pasowania i chropowatość
  4. Chronić pozostałe powierzchnie

	Data	Nazwisko i imię	Podpis	Materiał  36 HNM PN-EN 10250-3:2001	 <b>MPK-Łódź</b>
Projektował	3.11.2022	P.Kaczmarek			
Kreślił					
Sprawdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Zatwierdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Skala 1:2,5	Format A2	Nazwa części <b>Regeneracja powierzchni A,B,C,D,E,F,G lub H osi napędowej</b>			Nr rysunku <b>M8CN_ 090414-00</b>
Ilość sztuk 1	Waga				Zastępuje rys. nr
4	3				2