


- Uwagi:
- 1.Chropowatość pow. gwintu ( obszar A i B ) po regeneracji Ra=1,25
  - 2.Powierzchnie C,D,E,F,G regenerować metodą metalizacji natryskowej
  3. Zachować wymagane wymiary, pasowania i chropowatość
  4. Chronić pozostałe powierzchnie

	Data	Nazwisko i imię	Podpis	Materiał  36HNM PN-EN 10250-3:2001	 <b>MPK-Łódź</b>
Projektował		Zgierski Janusz			
Kreślił		Zgierski Janusz			
Sprawdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Zatwierdził		Kwiatkowski Krzysztof			
Skala 1:2,5	Format A2	Nazwa części <b>Regeneracja powierzchni A,B,C,D,E,F lub G osi tocznej</b>			Nr rysunku <b>M8CN_ 090413-0</b>
Ilość sztuk 1	Waga				Zastępuje rys. nr