


INWENTARYZACJA:

SALA MAKI

UWAGA: ściana z oknami - zakres remontu grzejników



01 sala Maki nr 1

opis stanu istniejącego:

- podłoga - stara wykładzina
- ściany malowane, konieczne wyprowadki szpachlarskie przy przejściach instalacji i w miejscach uszkodzeń
- dwa punkty oświetleniowe w dobrym stanie
- drzwi wewnętrzne w dobrym stanie
- instalacja kanalizacji sanitarnej przebiega natynkowo
- całkowita wysokość pom około 3.00
- w pomieszczeniu przewidywany remont instalacji c.o.
- przeciekający pion KS1 zabudowany w szachcie przy przejściu między salami, pion wymieniony na piętrze, na parterze zabudowana rura żeliwna

02 sala Maki nr 2

opis stanu istniejącego:

- podłoga - panele podłogowe w dobrym stanie
- ściany malowane, konieczne wyprawki szpachlarskie przy przejściach instalacji i w miejscach uszkodzeń
- dwa punkty oświetleniowe w dobrym stanie
- drzwi wewnętrzne w dobrym stanie
- instalacja kanalizacji sanitarnej przebiega natynkowo
- całkowita wysokość pom. około 3.00
- w pomieszczeniu przewidywany remont instalacji c.o.

opis prac do wykonania

- prace do wykonania
- A. Sala Maki nr 1:
 - do wymiany wykładzina na panele podłogowe klasy AC5/33 ew. AC4/32, w przypadku lepszego dopasowania kolorystycznego do wymienionej podłogi w sali nr w
 - zabudowa przebiegającej natynkowo instalacji kanalizacji sanitarnej
 - wyprawki szpachlarskie
 - koordynacja prac remontowych z wymianą pionu KS1 oraz remontem c.o.
- B. Sala Maki nr 2
 - zabudowa przebiegającej natynkowo instalacji kanalizacji sanitarnej
 - wyprawki szpachlarskie
 - koordynacja prac remontowych z remontem c.o.
- C. Kolorystyka:
 - sufit - biały antyrefleksyjny
 - ściany podłужne na przeciwozien oraz okienne - kolor jasnoszary lub złamana biel
 - ściany boczne w kolorach pastelowych - zielony, brązowy, różowy

SALA MAKI

PTYŚ

OPRACOWALI: P. Wypyszyński
K. Kaniewski

DATA:
25.04.2023