

Zawartość
opracowania:

DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA

Kategoria obiektu- V
Obiekty sportu i
rekreacji

Zakres: **MODERNIZACJA KOMPLEKSU SPORTOWEGO „MOJE BOISKO –
ORLIK 2012” W SIECHNICE**

Adres
inwestycji: ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice

DZIAŁKA NR 370 AM_1, OBRĘB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT
WROCŁAWSKI

Nr. Identyfikacyjny 022308_4.0001.370

Inwestor: GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

Jednostka
projektowa: Sinergia Urbana Małgorzata Czaban
Ul. Złotowska 4, 51-126 Wrocław
tel. 730 850 881 / sinergia.urb@gmail.com



Branża/specjalność	projektanci	nr uprawnienia nr zaświadczenia	podpis
ARCHITEKTURA			
Projektant	arquitecta Małgorzata Czaban	W/31/2010 DS-1379	

Wrocław, 20 maja 2024 r

SPIS TREŚCI		Tytuł części	Nr strony
DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA			
Metryka opracowania			1
Spis treści			2
Opis dokumentacji fotograficznej			3
Część rysunkowa			
1	Fotografia Nr 1		4
2	Fotografia Nr 2		5
3	Fotografia Nr 3		6
4	Fotografia Nr 4		7
5	Fotografia Nr 5		8
6	Fotografia Nr 6		9
7	Fotografia Nr 7		10
8	Fotografia Nr 8		11
9	Fotografia Nr 9		12
10	Fotografia Nr 10		13
11	Fotografia Nr 11		14
12	Fotografia Nr 12		15

1. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO

1. DANE OGÓLNE

MODERNIZACJA BOISK PRZY UL. JESIONOWEJ W SIECHNICACH

1.1 INWESTOR

GMINA SIECHNICE, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice

1.2. LOKALIZACJA

Adres inwestycji:

Ul. Jesionowa b/n, 55-011 Siechnice

DZIAŁKA NR 370 AM_1, OBRĘB SIECHNICE, GMINA SIECHNICE, POWIAT WROCŁAWSKI

1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA

- podkład sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500;
- uzgodnienia z Inwestorem;
- wizja lokalna;

1.4. PRZEDMIOT DOKUMENTACJI FOTOGRAFICZNEJ

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego przy ul. Jesionowej b/n, w miejscowości Siechnice na działce nr 370 obręb Siechnice, gmina Siechnice. Na działce objętej opracowaniem znajduje się boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni z trawy syntetycznej zasypowej wraz z oświetleniem, boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem, zaplecze szatniowe, przyłącza wodociągowe oraz kanalizacji sanitarnej, przyłącze elektroenergetyczne z szafką energetyczną, ogrodzenie boiska, piłko chwyty oraz Szkoła podstawowa, ścieżki i teren utwardzony oraz zieleń ozdobna.

Inwentaryzację fotograficzną przeprowadzono w dniu 22 marca oraz 3 kwietnia 2024r.

Fotografia nr 1



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok ogólny boiska sportowego do piłki nożnej.

Na boisku znajduje się oświetlenie oraz bramki do piłki nożnej w ilości sztuk 2, za bramkami piłko chwyty. Boisko jest ogrodzone. Na Boisku znajdują się pylony oświetleniowe w ilości sztuk 6. W tylnej części boiska znajduje się szkoła.

Boisko udostępnianie jest dzieciom i młodzieży szkolnej podczas przerw jako teren odpoczynku ruchowego oraz na zajęciach wychowania fizycznego. Po zajęciach lekcyjnych w obrębie boiska organizowane są rozgrywki lokalnych drużyn sportowych oraz amatorskie mecze mieszkańców miejscowości Siechnice.

Fotografia nr 2



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok wejścia na boisko od strony szatni, w tle boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej.

Boisko ogrodzone jest siatką, na zdjęciach widoczne są maszty oświetleniowe, furtki i brama wjazdowa.

Na terenie utwardzonym wokół boiska znajduje się granulat EPDM, roznoszony wraz z obuwem przez użytkowników boiska. Pomimo odpowiedniej pielęgnacji boiska, granulat EPDM w postaci czarnych kulek roznosi się na teren boiska o nawierzchni poliuretanowej oraz na teren szkoły, powodując uciążliwe dla zespołu porządkowego nieustanne sprzątanie salek i pomieszczeń szkolnych.

Fotografia nr 3



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok fragmentu ogrodzenia boiska. Siatka wokół boiska w niektórych miejscach jest uszkodzona i może być niebezpieczna dla bawiących się dzieci.

Fotografia nr 4



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok boiska od strony środkowej. Siatka ogrodzeniowa jest wypaczona, należy wymienić ją na nową przy jednoczesnym pozostawieniu słupów ogrodzeniowych.

Pomiędzy boiskami widać migrację granulatu EPDM w kolorze czarnym poza boisko istniejące.

Fotografia nr 5



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok ogrodzenia boiska w części północnej. Zbliżenie na piłko chwyty oraz część przyziemną ogrodzenia.

Na ujęciu widać piłko chwyty z zużytą siatką oraz wygięte ogrodzenie, które dzieci użytkują w celach zabawy - berka przechodząc pod siatką.

Fotografia nr 6



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok istniejącego boiska o nawierzchni poliuretanowej.

Boisko w dobrym stanie technicznym przeznaczone do zachowania, w obrębie boiska średnio widoczne linie oznakowania poziomego boiska. Należy odtworzyć linie oznakowania boiska celem umożliwienia zawodnikom zajęcia odpowiedniej pozycji podczas rozgrywek.

Fotografia nr 7



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok istniejącego ogrodzenia.

Siatka w wyniku użytkowania jest wypaczona, linki i pręty montażowe nie są zamocowane do słupka pośredniego, mogą potencjalnie zahaczyć o odzież dzieci lub spowodować otarcie naskórka.

Migracja granulatu EPDM na część utwardzoną z kostki brukowej powoduje uciążliwości w postaci bezustannego sprząwania wokół boiska.

Fotografia nr 8



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok fragmentu trawy syntaktycznej.

Trawa w omawianym fragmencie z powodu użytkowania uległa degradacji i została rozerwana. Kolor trawy również uległ degradacji, poprzez kontakt z granulem EPDM w kolorze czarnym, trawa ściemniała, ma aspekt brudnej i zanieczyszczonej. W kontakcie z obuwem oraz taktylnym wyczuwalne jest zużycie materiałowe.

Fotografia nr 9



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok fragmentu boiska w strefie podbramkowej.

W strefie podbramkowej boiska, z największym natężeniem sytuacji do oddania strzału, obrony oraz na stanowisku bramkarza, znajdują się liczne uszkodzenia nawierzchni z trawy syntetycznej, które w ramach bieżącej konserwacji starano się zreperować poprzez montaż łatek z trawy o podobnej strukturze.

Na zdjęciu widać intensywny kolor nowej łatki wide ciemniejszą barwę trawy na boisku zasadniczym.

Fotografia nr 10



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok studzienki drenażowej w zachodniej części boiska.

Drenaż boiska prawidłowy, nie stwierdzono uszkodzeń. W ramach wywiadu z zarządcą terenu potwierdzono, iż w obrębie boisk nie występują kałuże lub zastoiny wody opadowej.

Fotografia nr 11



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok studzienki z zestawem pompowym.

W obrębie studzienki zbiorczej z kanalizacji drenażowej stwierdzono iż zestaw pompowy uległ zatopieniu, pomimo prób odłowu pompa znajduje się na dnie studni. W ramach bieżącej konserwacji należy umieścić w obrębie studzienki nowy zestaw pompowy.

Fotografia nr 12



Opis:

Na wyżej zamieszczonej fotografii znajduje się widok szafki elektrycznej.

Szafka elektryczna sterująca oświetleniem boisk oraz oświetleniem parkowym w obrębie przy szkole znajduje się wewnątrz szatni sportowej.