



1. Zbójno. Pałac. Widok elewacji frontowej –południowej.



2. Zbójno. Pałac. Widok ogólny od południowego-zachodu.





3. Zbójno. Pałac. Widok fragmentu elewacji frontowej –skrzydła zach. korpusu wraz z przybudówką.



4. Zbójno. Pałac. Widok ryzalitu przybudówki zachodniej ryzalitu korpusu wraz z orynnowaniem osadzonym w uskokach muru.





5. Zbójno. Pałac. Uszkodzenia opierzeń blacharskich tympanonu przybudówki zach. i zniszczeń gzymsu podokapowego. Widok od pd.



6. Zbójno. Pałac. Zbliżenie uszkodzenia opierzeń blacharskich i detali architektonicznych gzymsów. Widok od pd.





7. Zbójno. Pałac. Widok fragmentu elewacji frontowej –skrzydła wsch. korpusu wraz z przybudówką.




8. Zbójno. Pałac. Widok górnych partii elewacji przybudówki zach. z uszkodzonym opierzeniem gzymsu.





9. Zbójno. Pałac. Widok górnych partii elewacji przybudówki wsch. z uszkodzonym opierzeniem gzymsu.



10. Zbójno. Pałac. Zbliżenie uszkodzeń opierzenia gzymsu tympanonu przybudówki zach. Widok od pd.





11. Zbójno. Pałac. Widok górnych partii elewacji frontowej z attyką na osi korpusu od pd.



12. Zbójno. Pałac. Zbliżenie uszkodzeń attyki i gzymsu korpusu.





13. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń detali architektonicznych attyki i gzymsu w strefie rury spustowej.



14. Zbójno. Pałac. Widok połaci dachowej i opierzenia attyki korpusu od pn.-zach.






15. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków i detali elewacji górnych partii ryzalitu korpusu poniżej attyki.



16. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń tynków i detali na wysokości gzymsu między kondygnacyjnego ryzalitu w miejscu przełotu rury spustowej.





17. Zbójno. Pałac. Widok ogólny ryzalitów przybudówki zachodniej.



18. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń górnych partii półkolistego ryzalitu w strefie podokapowej od zach.





19. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń gzymsu ryzalitu wywołanych wieloletnim zawilgoceniem.



20. Zbójno. Pałac. Widok zagrzybionego muru w pomieszczeniu poniżej uszkodzonego gzymsu/fot.19/



Załącznik do decyzji  
Starosty Gólskiego-Dobrzyńskiego  
o pozwoleniu na budowę



21. Zbójno. Pałac. Widok ogólny elewacji zachodniej pałacu.



22. Zbójno. Pałac. Zbliżenie górnych partii ryzalitowanej przybudówki od pn.-zach.





23. Zbójno. Pałac. Przybudówka zachodnia. Widok uszkodzeń opierzeń blacharskich tympanonu.



24. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń tynków i detali strefy podokapowej przybudówki zachodniej.





25. Zbójno. Pałac. Widok ogólny przybudówki wschodniej od południa. Dobrze widoczne uszkodzenia dolnych partii muru wraz z tynkami.



26. Zbójno. Pałac. Przybudówka wschodnia. Zbliżenie zniszczeń tynków i detali na wysokości gzymsu między kondygnacyjnego w elewacji południowej w miejscu przelotu rury spustowej.






27. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków i detali górnych partii elewacji południowej przybudówki wschodniej.



28. Zbójno. Pałac. Przybudówka wschodnia. Zbliżenie zniszczeń tynków i detali w strefie tympanonu. Widok od południa.






29. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków i detali górnych partii elewacji południowej przybudówki wschodniej od północy.



30. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń gzymsu podokapowego przybudówki wschodniej.





Załącznik do decyzji  
Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego  
o pozwoleniu na budowę


32. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń tynków cokołu na styku przybudówki zach. z korpusem od pn.

31. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń muru w „zatoce” wzdłuż rury spustowej ryzalitu przybudówki zachodniej.





33. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń gzymsu podokapowego przybudówki wsch. na styku z korpusem od pn.




34. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń gzymsu podokapowego przybudówki wschodniej od zach.





35. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń gzymsu podokapowego przybudówki wschodniej od pd.-wsch.




36. Zbójno. Pałac. Zbliżenie ubytków profili i detali gzymsu podokapowego przybudówki wschodniej od wsch.





37. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń muru w „zatoce” w dolnej części rury spustowej ryzalitu przybudówki zachodniej. Rura spustowa osadzona w żeliwnym kołnierzu rury instalacji drenarskiej.



38. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków w miejscu przelotu rury spustowej ryzalitu korpusu elewacji północnej. Nieszczelności rury i brak opierzenia gzymsu doprowadziły do rozległych złuszczeń tynków.





39. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków na wysokości tympanonu ryzalitu korpusu elewacji północnej.



40. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków wraz z detalami na wysokości gzymsu między kondygnacjami elewacji ogrodowej.






41. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń tynków na wysokości orynnowania i rury spustowej osadzonej na styku połaci dachowej i tympanonu ryzalitu korpusu elewacji północnej.




42. Zbójno. Pałac. Zbliżenie uszkodzeń profili i ubytków detali architektonicznych tympanonu wieńczącego ryzalit korpusu elewacji północnej.





43. Zbójno. Pałac. Widok uszkodzeń profili gzymsów i ubytków detali architektonicznych na wysokości uskoku ryzalitu i lica skrzydła zachodniego elewacji północnej.



44. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń tynków dolnych partii elewacji ogrodowej na styku ryzalitu i skrzydła zachodniego korpusu. Rura spustowa osadzona w żeliwnym kolumnie w instalacji drenarskiej.





45. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń profili i detali gzymsu koronującego korpusu elewacji południowej.



46. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń profili i detali gzymsu koronującego korpusu elewacji południowej oraz tympanonu przybudówki. Widok od pd.






47. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń profili i detali gzymsu koronującego korpusu od strony wschodniej.




48. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń profili i miąższu gzymsu koronującego korpusu od strony wschodniej.





49. Zbójno. Pałac. Widok zniszczeń profili i detali gzymsu koronującego korpusu od strony zachodniej.




50. Zbójno. Pałac. Zbliżenie zniszczeń profili i miąższu gzymsu koronującego korpusu od strony zachodniej.





51. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia blaszanego nad południowymi połaciami przybudówki zach.



52. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia blaszanego z uszkodzonym orywnowaniem nad narożnikiem pd.-zach. korpusu.






53. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania profili i detali gzymsu korpusu od wsch. z napisami potwierdzającymi prawdopodobnie roboty dekarские : Z.L. 1899r. i 1899 r. E.L.



54. Zbójno. Pałac. Zbliżenie stanu zachowania profili i detali gzymsu korpusu od wsch. z widocznym osypującym się i łuszczącym modelunkiem.





55. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w części wschodniej.



56. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w części wschodniej korpusu na styku z połączkami przybudówki. Zły stan techniczny kominów.





57. Zbójno. Pałac. Zbliżenie spękanego trzonu komina. Po prawej: pokryty papą przeszkolny świetlik potłociowy.



58. Zbójno. Pałac. Zbliżenie pokrytego papą świetlika potłociowego nad przybudówką wschodnią.





59. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w części zachodniej od wsch.



60. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w części zachodniej od wsch. Zły stan zachowania trzonów kominów. Poniżej: pokryty papą świetlik nad przybudówką zachodnią.





61. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego w części północnej od zach.




62. Zbójno. Pałac. Widok stanu zachowania pokrycia dachowego nad korpusem od wsch.





63. Zbójno. Pałac. Widok złego stanu zachowania krokwi na styku z trzosem komina w połaci wschodniej pokrycia dachowego nad korpusem. Elementy zakwalifikowane do wymiany. Zły stan techniczny kominów o spękanych trzonach.



64. Zbójno. Pałac. Widok trzonu ceglanego komina nr K2 zlokalizowanego w korpuse. Dobrze widoczny sposób przenikania trzonu przez konstrukcję na poziomie jętek. Widok od pn.





65. Zbójno. Pałac. Widok trzonu ceglanego komina nr K3 zlokalizowanego w korpusie. Dobrze widoczny zły stan trzonu w górnej części na styku z konstrukcją na poziomie jętek. Widok od pn.



66. Zbójno. Pałac. Widok trzonu ceglanego komina nr K4 zlokalizowanego w korpusie na styku z aneksem magazynu na poddaszu w części zach..






67. Zbójno. Pałac. Widok trzonu komina nr K4 ponad rzędem jętek w strefie kalenicy od wsch.



68. Zbójno. Pałac. Widok złego stanu trzonu ceglanego komina nr K2 od pn.-zach.





69. Zbójno. Pałac. Strych. Widok fragmentu więźby na wysokości komina nr K2 w kierunku wsch.



70. Zbójno. Pałac. Strych. Widok fragmentu więźby na wysokości komina nr K3 w kierunku zach.





71. Zbójno. Pałac. Strych. Widok słupa środkowego więzara na wysokości podstawy komina nr K2 od pn.



72. Zbójno. Pałac. Strych. Widok zwężających się trzonów kominów nr K3 i K4 w kierunku pn.-zach.





73. Zbójno. Pałac. Strych. Widok fragmentu więzby w kierunku wsch. po prawej: fasa metalowa na wodę.



74. Zbójno. Pałac. Strych. Widok słupów środkowej ramy więzby na wysokości komina nr K2 od pn.-zach.





75. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok ogólny dolnych partii na wysokości komina K3 od zachodu.



76. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok ogólny dolnych partii na wysokości komina K2 od wschodu.






77. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok wieszara nr 4 ramy południowej na wysokości komina K3 od zach.



78. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 2 ramy północnej. Zbliżenie sposobu osadzenia słupa w płatwi połaciowej usztywnionego rozporami i zastrzałami. Widok od pd.





79. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok słupa ramy środkowej z rozporami i jętkami obok komina K3.




80. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok wieszara nr 2 ramy północnej w głębi tympanon nad ryzalitem pn.





81. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 3 ramy południowej osadzonego w podwalinie.



82. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok fragmentu wieszara nr 2 ramy pn. w narożniku pn.-wsch. korpusu.






83. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok fragmentu ramy poziomej z rygli i króciaków osadzonych na murze południowym wraz z krokwiemi.



84. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok fragmentu z fot. 84 od dołu ilustrujący sposób osadzenia króciaków w ryglu zlokalizowanych na wysokości attyki.






85. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok fragmentu konstrukcji połaci południowej na wysokości attyki.



86. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Zbliżenie sposobu osadzenia krokwi w króciaku na murłacie. Dobrze widoczne zaplamienia i korozja biologiczna elementów drewnianych.





87. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok ognisk pleśni na krokwiach i ślady sinizny drewna.



88. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok ognisk zagrzybień na płatwi i krokwiach ramy bocznej-zawilgocenie!!!.






89. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok ognisk pleśni na krokwiach połaci zachodniej.



90. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Zniszczenie przez drewnojady końcówek krokwi na wysokości attyki.






91. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok biegu schodów na strych z korytarza na 1 piętrze pałacu.




92. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Otwór-wyłaz w połaci wschodniej.





93. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok odkrywki stropu w sąsiedztwie komina K1 od zach.




94. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Zbliżenie odkrywki stropu w sąsiedztwie komina K1 od pd.





95. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok wtórnych przepierzeń z płyt pilśniowych wydzielających magazyn-archiwum dokumentów w części zach. poddasza.



96. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok murowanej ścianki z oknem magazynu-archiwum od zach.





97. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok fragmentu konstrukcji lukarny w połaci północnej.



98. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok fragmentu konstrukcji lukarny wspartej na płatwi ramy bocznej. Dobrze widoczne ogniska pleśni w miejscu nieszczelności pokrycia blaszanego.





99. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok ogólny konstrukcji więźby na wysokości lukarny wsch. w potaci pn.




99 a. Zbójno. Pałac. Widok fragmentu ścianki z bali –policzka lukarny od wsch.





100. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Widok konstrukcji więźby na wysokości słupa środkowego nr 2 w miejscu Zbiegu krokwi połaci wschodniej opartych na płatwi kalenicowej.



101. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wschodnia. Widok płatwi kalenicowej i sposobu osadzenia krokwi z wrębami. Widok w kierunku pd.





102. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok zniszczonej przez spuszcza podwaliny ramy środkowej.



103. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Widok zniszczonej przez spuszcza podwaliny ramy bocznej - północnej.





104. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji więźby od pn.



105. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok konstrukcji więzara na wysokości tympanonu od strony południowej przemurowanego ze szczytem.





106. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji więźby od pn.-zach. po lewej: deskowanie stanowiące podstawę szybu świetlika.



107. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok fragmentu konstrukcji więźby od zach. z ubytkiem słupka drewnianego – widoczny ślad w murze. po lewej: deskowanie stanowiące podstawę szybu świetlika.





108. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji więźby od pd. w kierunku półkolistego ryzalitu.



109. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji więźby od pn. w kierunku szczytu południowego z tympanonem.





110. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji wieżby od pd. w kierunku muru wschodniego korpusu. Komin sąsiaduje ze słupem wspierającym płatów kalenicową.



111. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny konstrukcji wieżby od pn. w kierunku wsch. po lewej: ścianka kolankowa wspierająca krokwie.





112. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Zbliżenie ścianki kolankowej w części pn.-wsch. więźby. Widoczne uszkodzenia krokwi-korazja –zgnilizna drewna.



113. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny ścianki kolankowej w części pn.-wsch więźby. Widoczne uszkodzenia krokwi-korazja –zgnilizna drewna./patrz. fot.112/





114. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok konstrukcji więźby w miejscu styku zaoblenia ryzalitu i uskoku muru z korpusem. Elementy drewniane do wymiany lub uzupełnienia. W tym miejscu zniszczenia drewna wywołane silnym zawilgoceniem wsparte stemplami z desek.



115. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka wsch. Widok ogólny uszkodzeń konstrukcji z fot. 113 prowizorycznie wypartej balami drewnianymi.





116. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka zach. Widok ogólny konstrukcji więźby od pd. w kierunku półkolistego ryzalitu.




117. Zbójno. Pałac. Więźba dachowa. Przybudówka zach. Zbliżenie konstrukcji więźby nad półkolistym ryzalitem. Widok sposobu osadzenia krokwi na ścianie kolankowej.





118. Zbójno. Pałac. Wieżba dachowa. Przybudówka zach. Widok zniszczenia stropu belkowego z zach. 119. Zbójno. Pałac. Przykład stemplowania wykonanego w obiekcie w 1985 roku mającym doraznie zabezpieczyć strop belkowy w salach lekcyjnych.



119. Zbójno. Pałac. Przykład stemplowania wykonanego w obiekcie w 1985 roku mającym doraznie zabezpieczyć strop belkowy w salach lekcyjnych.