



*fot. 1
lokalizacja odwiertu nr 1*



fot. 2 stan skrzydła zachodniego z widocznymi spękaniami budynku