
istniejące okna w granicy z dz.nr 65/10 uzgodnienie wg ostatniego wniosku o pozwolenie, ale w zakresie Wykonawcy jest wymiana ich na nowe w klasie EI60
3.1
3.2
3.3
3.4
3.4a
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16
3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
KL1
KL2
KL3
ZLV
G-3
drzwi typ B translokowane z pom. 3.14 (rys. I–04)
drzwi typ B translokowane z pom. 3.14 (rys. I–03)
drzwi typ B translokowane z pom. 3.14 (rys. I–02)
drzwi typ B translokowane z pom. 3.14 (rys. I–04)
drzwi typ B translokowane z pom. 3.14 (rys. I–05)
drzwi typ B translokowane z pom. 2.14 (rys. I–03)
drzwi typ B translokowane z pom. 2.14 (rys. I–04)
drzwi typ B translokowane z pom. 2.14 (rys. I–05)
drzwi typ B translokowane z pom. 2.14 (rys. I–06)
drzwi typ B translokowane z pom. 2.14 (rys.