część pożarowa

MODERNIZACJA ODDZIAŁU PIELĘGNACYJNEGO

OBSZAR ZMODERNIZOWANY WEDŁUG ODDZIELNEGO OPRACOWANIA

Budynek szpitala jest budynkiem istniejącym, w którym występują nieprawidłowości w zakresie wymagań przepisów ochrony przeciwpożarowej.

W ramach etapu przebudowy przewiduje się:
1. Wykonanie inwentaryzacji pozostałych obszarów budynku.
2. Wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej budynku UWAGA: W ramach ekspertyzy potwierdzić podział budynku na strefy pożarowe.
3. Uzgodnienia rozwiązań zastępczych.

Założono, że w oparciu o ujawnioną ekspertyzę Zamawiający uzyska zgodę PSP na program dostosowany do budynku. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie zaleceń ekspertyzy w obrębie modernizowanego oddziału pielęgnacyjnego. Dostosowanie pozostałych obszarów sukcesywnie stanowi Zamawiającego. wydzielenie i oddymianie klatek schodowych poza zakresem przebudowy wramach działań realizowanych wg oddzielnego zadania. Elementy podziału na strefy pożarowe budynku jeśli będą przechodzić przez obszar przebudowy należy wykonać w przebudowywanym obszarze.

Klatka schodowa modernizowana w ramach zakończonej modernizacji rozwijają pochylnych bufetów.

OBSZAR ISTNIEJĄCY MODERNIZOWANY DO FUNKCJI UZUATEK WG. ODDZIELNEGO OPRACOWANIA.

OBSZAR MODERNIZOWANY W TRAKCIE INWENTARYZACJI. WYMIARY I WYPOSAŻENIE POTWIERDZIĆ PO ZAKOŃCZENIU PRAC.

W PRZYPADKU DROBNOUSTROJÓW ALARMOWYCH UŻYWAĆ ODPOWIEDNIO WOLE NA OBNIŻONE WYSOKOŚCI POMIESZCZEŃ PONIŻEJ 330 CM.

Uwaga: Za wyjątki w/w/ trasca przy kilkowej nie wyposaż ka w otwórki, zgodnie z § 24 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą.

Uwaga: Za wyjątki w/w/ trasca przy kilkowej nie wyposaż ka w otwórki, zgodnie z § 24 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu lecznicz